

2004 Honda CR-V 2.0 Performa iL 4WD		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
ABA-RD5	1,998 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2004/05	96,000 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
4WD	MT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Red	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
RD5-1251162	449 × 178 × 171 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels			
INSPECTOR REPORT			
Light rust on undercarriage, faded spare cover.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H16/5月	メーカー ホンダ	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4.5
車名 C R - V	グレード 2.0 パフォーマ iL 4WD 5MT 4WD 背面スペアタイヤ 純正ホイール	駆動区分 2WD 4WD		
車種 自家用 ・ その他 ()	排気量 2000 cc	型式 ABA-RD5	通称 型式	内装 A ・ ⑨ ・ C
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン	ディーゼル ハイブリッド ()	後日選り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)	
走行 96,000 km	シフト フロア 5 MT			
外装色 レッド	カラーNo. ()	エアコン ④B ・ AAG ・ WAG ・ ()	新着品のみ ○印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 5 人	④B ④C ④D ④E	サンルーフ	革シート
ハンドル 左 ・ ②	輸入 区分	ディーラー ・ 並行	④F ④G ④H ④I	ナビ TV モーリス
セールスポイント キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/4WD/ETC		12,920 円 ・ 預託金		
検査記入欄 下回り薄錆 スペアカバーアセ		修復歴 有 ・ ⑨		
		A キズ U ヘビイサレ B キズ・ヘビサ P 色あせ・サケ G ガラスキズ W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換席 XX 交換席		
		登録No. 名変中 月 日 までに名変できる方		
		車検 RD5-1251162		
FW トビ石 傷A ワレ 外装 小 糸いれ エアロ	シリアル No.			
内装 ⑨B シミ ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴 スレ	長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積重量 kg