

2004 Honda Odyssey Absolute		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
ABA-RB1	2,354 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2004/01	42,517 km		
DOORS	SEATS		
5	7		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Pearl White	Minivan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
RB1-1052291	477 × 180 × 155 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Sunroof	
Cruise Control		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H16/1月	メーカー ホンダ	ドア枚数 5	ボディ形状 ミニバン/ワンボックス	評価点 4.5
車名 オデッセイ	グレード アブソルート サンルーフ・純ナビ・バックカメラ・ETC・クルコン	駆動区分 4WD		
車種 自家用・その他 ()	排気量 2400 CC	型式 ABA-RB1	選装 型式	内装 A・B・C
車検 - - 年 - - 月 - - 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後付選用品 (保証書・取扱説明書 等)	
走行 42,517 km	シフト フロア 5 AT			
外装色 パールホワイト	カラーNo. NH624P	エアコン AG・AG・WAG・ ()	装備品のみに O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 7 人	安全装置 ABS・ESP・SRS	サーフ TV	革シート
左・右 左・右	輸入 区分	ディーラー ・ 並行	14,160 円	販売税 ETC・TV
セールスポイント				
CD/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置 (ESC)/HID・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/盗難防止システム/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/衝突安全ボディ/オートクルーズコントロール/DVD再生				
検査記入欄				
修復歴 有・無				
A キズ U ヘコミ/凹み B キズ/へこみ P 色あせ/剥け Q ガラスキズ W 補修跡 S ヤビ C 腐食 X 交換部 YX 交換済				
登録No. 月 日 名義中				
車体番号 RB1-1052291				
シリアル No.				
FW トボ石 傷A フレ 外装 小 A・U ホイル A・曲 A・フレ エアロ				
内装 ヨゴレ シシ ヤブレ コガ コガ穴 オーディオ穴 スレ				
長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積重量 Kg	