

2007 CHRYSLERJEEP JEEP Wrangler Sahara		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE ABA-JK38S	DISPLACEMENT 3,782 cc		
YEAR / REG. 2007/04	MILEAGE 81,000 km		
DOORS 3	SEATS 4		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Green	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. 1J8FE54147L131767	DIMENSIONS (L X W X H) 419 × 188 × 184 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Leather Seats	
Cruise Control		Side Camera	
Navigation System		Infinity Sound System with Subwoofer	
INSPECTOR REPORT			
Light dirt and scuffs on interior, P-mark on undercarriage, missing hood rubber, check lamp illuminated.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

型式番号	H19	メーカー	クライスラー・ジープ	ドア数	3	ボディ形状	SUV/クロカン	評価点	4
車名	ジープ・ラングラー	グレード	サハラ	駆動方式	2WD	4WD			
車種	自家用・その他 ()	排気量	3800 cc	型式	ABA-JK38S	通称		内装	A・B・C
年	-	月	-	燃料	ガソリン	ディーゼル		登録区分	
走行	81,000 km	シフト	フロア	AT				登録区分	
外装色	グリーン	カラーNo.		エンジン	4.0L	AWD・WAG・W		装備品のみ O印 を記入	
内装色		乗車定員	4人	ABS		サンルーフ			
走行	左・右	走行	15,380円	エアバッグ		ABS		TV	
セールスポイント									
リモコンキー									
HDDナビ									
Bカメラ									
ETC									
革シート									
レベライザー									
社外AW									
検査記入欄									
内装汚れ・スレ									
下廻りP跡									
ボンネットラバー欠									
チェックランプ点灯									
修復歴									
有・無									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									
修復箇所									