

2007 Daihatsu Move L		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
L175S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2007/09	168,753 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	Other		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
L175S-0081718	339 × 147 × 163 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録	メーカー	ダイハツ		ドア枚数	5		ボディ形状	評価点																																																										
H19/	車名	ムーヴ		グレード	L		駆動区分	R																																																										
9月							2WD	4WD																																																										
車歴	自家用・その他()	積気量	660	型式	L175S		通称型式	A・B・C																																																										
車検	8年12月	拭消	燃料	ディーゼル		後日返り品(保証書・取扱説明書等)																																																												
走行	168,753	マイル	インパネ	AT																																																														
外装色	シルバー	カラーNo.	(S28)		エアコン		装備品のみ O印 を記入																																																											
()	色変更は1回に1色限り記入	内装色	グレー系		4人																																																													
ハミルトン	左・右	輸入区分	ディーラー	並行	リサイクル料	9,260円	PS	PW	AM																																																									
							ABS	TV	モリス																																																									
セールスポイント																																																																		
検査記入欄					修復歴																																																													
修復歴 フロント					<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>へこみサレ</td> <td>B</td> <td>キズ・へこみ</td> <td>P</td> <td>色あせ・汚れ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換部</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="2">登録No.</td> <td colspan="2">群馬</td> <td colspan="2">581</td> <td colspan="2">ば</td> <td colspan="2">3831</td> </tr> <tr> <td colspan="2">車体番号</td> <td colspan="2">L175S-0081718</td> <td colspan="2">月</td> <td colspan="2">日</td> <td colspan="2">までに名義で販売</td> </tr> </table>					A	キズ	U	へこみサレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済	登録No.		群馬		581		ば		3831		車体番号		L175S-0081718		月		日		までに名義で販売																		
A	キズ	U	へこみサレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																																																									
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																																																									
登録No.		群馬		581		ば		3831																																																										
車体番号		L175S-0081718		月		日		までに名義で販売																																																										
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トピ石</td> <td>備A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>A・U</td> <td>A・曲</td> <td>A・フレ</td> <td>エアロ</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ヨロレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コゲ</td> <td>コゲ穴</td> <td>オーディオ穴</td> <td>スレ</td> <td>車庫</td> <td>長さ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>幅</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>高さ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>最大積載量</td> </tr> </table>					FW	トピ石	備A	フレ	外装	小	A・U	A・曲	A・フレ	エアロ	内装	ヨロレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	車庫	長さ										幅										高さ										最大積載量	<table border="1"> <tr> <td>長さ</td> <td>339cm</td> <td>幅</td> <td>147cm</td> <td>高さ</td> <td>163cm</td> <td>最大積載量</td> </tr> </table>					長さ	339cm	幅	147cm	高さ	163cm	最大積載量
FW	トピ石	備A	フレ	外装	小	A・U	A・曲	A・フレ	エアロ																																																									
内装	ヨロレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	車庫	長さ																																																									
									幅																																																									
									高さ																																																									
									最大積載量																																																									
長さ	339cm	幅	147cm	高さ	163cm	最大積載量																																																												