


2007 Honda Crossroad 5D 20X		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-RT3	1,997 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2007/08	81,252 km		
DOORS	SEATS		
5	7		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
White	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
RT3-1001875	429 × 176 × 167 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Seat wear/tear, door mirror scratches, underbody rust.			

初年度登録	メーカー	ホンダ		ドア枚数	5	ボディ形状	SUV/クロカン		駆動値	4.5																																									
H19 /	車名	クロスロード		グレード	20X		駆動区分	2WD 4WD																																											
8月	年			月			年																																												
車種	良車用・その他	排気量	2000	CC	型式	DBA-RT3		通称形式	内装	A・B・C																																									
車検	- 年	月	日	燃料	ガソリン	ディーゼル	ハイブリッド		後日選り貼 (登録・取扱い明書等)																																										
走行	口内にマークを記入 (金・交換・盗難・事故・修理)	シフト	AT																																																
外装色	ホワイト	カラーNo.	(NH624P)		装飾品のみの記入																																														
内装色	カーペット	AG・WG・WAG・C			乗車定員																																														
乗車定員	7人																																																		
ハイル	左・右	入庫区分	ディーラー	走行	13,470円	買戻金	エアロ	ABS	TV	その他																																									
セールスポイント																																																			
パナソニック7インチナビ、バックカメラ、ETC、キーレス、ワンオーナー、モデュロエアロ、記録簿、スベアキー有																																																			
検査記入欄																																																			
シートスレ切れ、ドアミラーキズ、下廻りサビ																																																			
修復歴 有 ()																																																			
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>ボディ</td> <td>U</td> <td>ヘッドライト</td> <td>B</td> <td>ボディ</td> <td>P</td> <td>熱帯地仕様</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>修理箇所</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td>登録No.</td> <td colspan="9">月 日 まで各年度である</td> </tr> <tr> <td>車体番号</td> <td colspan="10">RT3-1001875</td> </tr> </table>											A	ボディ	U	ヘッドライト	B	ボディ	P	熱帯地仕様	G	ガラスキズ	W	修理箇所	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済	登録No.	月 日 まで各年度である									車体番号	RT3-1001875									
A	ボディ	U	ヘッドライト	B	ボディ	P	熱帯地仕様	G	ガラスキズ																																										
W	修理箇所	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																																										
登録No.	月 日 まで各年度である																																																		
車体番号	RT3-1001875																																																		
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>ボディ</td> <td>備A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> <td>シリアル</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ボディ</td> <td>シス</td> <td>ヤブレ</td> <td>コガ</td> <td>コガ</td> <td>オーディオ</td> <td>その他</td> <td>車検</td> <td>備A</td> </tr> </table>											FW	ボディ	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.	内装	ボディ	シス	ヤブレ	コガ	コガ	オーディオ	その他	車検	備A																					
FW	ボディ	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.																																										
内装	ボディ	シス	ヤブレ	コガ	コガ	オーディオ	その他	車検	備A																																										



修復歴									
有 ☒ 無 ☐									
A	キズ	U	ハミズレ	B	キズ・ハミズ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ
W	腐蝕跡	S	サビ	C	露出	X	交換済	XX	交換済
									名義
登録No.									
月 日 までに名義できる									
車体 番号	RT3-1001875								
シリアル No.									
車種	区分	種	色	最大積重量					