

2007 Honda ELYSION PRESTIGE SG		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE RR5	DISPLACEMENT 3,471 cc		
YEAR / REG. 2007/11	MILEAGE 54,475 km		
DOORS 5	SEATS 7		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Minivan		
CHASSIS NO. RR5-1004137	DIMENSIONS (L X W X H) 492 × 185 × 179 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Cruise Control Navigation System		Power Sliding Doors (Both Sides) (Both... Back Camera	
INSPECTOR REPORT			
Exterior: There are noticeable scratches and dents. Interior: There are some noticeable stains in parts. Accident history: No abnormalities in the frame.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

青森内のカー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H19/11月	メーカー ホンダ	ドア数 5	ボディ形状 ミニバン/ワンボックス	評価点 3.5
車種 H19/11月 エリシオンプレステージ	グレード SG	年式 RR5	走行距離 3500	燃料 ガソリン
車体色 黒	右	左	右	左
年式 8年9月	抹消	年式 54,475	マイル	AC
プレミアムブラキシヤール	カラーNo.	リサイクル料	15,140円	販売店 RR5-1004137
シフト AT	ギヤ数 7	人	cm	cm

車検返却日
(保証書・取説等) 等

整備
エンジン
ブレーキ
サスペンション
タイヤ

セールスポイント
3列シートDHDワークスルーバックカメラ
ETC機能付ナビ装置(ESC)H110・ギゼノ
ン・ディスプレイ/液晶ナビ/バックカメラ
システムスミットキーレスエントリー
8.5インチモニター/バックカメラ/ナビ/バックカメラ
Vモーター/バックカメラ/バックカメラ
バックカメラ/バックカメラ/バックカメラ

常定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
ダメージレベル
ダメージレベル
ダメージレベル
ダメージレベル

クオリティグレード説明
外装: 気になるようなキズやヘコミ
があります。
内装: 気になる汚れ等が、部分的に
あります。
修復歴: 骨格部位に異常はありません。

車検返却日
(保証書・取説等) 等

整備
エンジン
ブレーキ
サスペンション
タイヤ

セールスポイント
3列シートDHDワークスルーバックカメラ
ETC機能付ナビ装置(ESC)H110・ギゼノ
ン・ディスプレイ/液晶ナビ/バックカメラ
システムスミットキーレスエントリー
8.5インチモニター/バックカメラ/ナビ/バックカメラ
Vモーター/バックカメラ/バックカメラ
バックカメラ/バックカメラ/バックカメラ

常定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
ダメージレベル
ダメージレベル
ダメージレベル
ダメージレベル

クオリティグレード説明
外装: 気になるようなキズやヘコミ
があります。
内装: 気になる汚れ等が、部分的に
あります。
修復歴: 骨格部位に異常はありません。