

2007 Mitsubishi Delica D5 G Premium		OVERALL	
		3	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-CV5W	DISPLACEMENT 2,359 cc		
YEAR / REG. 2007/12	MILEAGE 122,000 km		
DOORS 5	SEATS 8		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Minivan		
CHASSIS NO. CV5W-0105815	DIMENSIONS (L X W X H) 473 × 179 × 187 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Power Tailgate Front Camera Back Camera Rockford Fosgate Premium Sound Syst...		Power Sliding Doors (Both Sides) (Both... Cruise Control Side Camera Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Stone chips on windshield and hood. Scratches on front bumper, lower right door, rear bumper, and left/right door edges. Repair marks and dents with scratches from right front fender to rear fender. Dents on left rear door, and repair marks on left front/rear doors. Curb rash on right rear wheel. Right headlight has yellowing. Door edges and lights show general yellowing. Interior has scuffs on the steering wheel, and dirt/wrinkles on the seats. This is an e-cigarette smoking vehicle. Please note that defects or deterioration of preventative maintenance consumables are not covered.			

年式登録番号 H19/12月	車名 三菱 デリカD:5	グレード Gプレミアム	ボディ色 ミニバンワンボックス	車種 軽自動車																				
車線 自動車・その他 ()	排気量 2350	型式 CC DBA-CV5W	燃費 2WD	車検 A・B・C																				
車種 - 年 - 月 - 日	燃料 ガソリン	ディーゼル ハイブリッド ()	後付選付品 (保証書・取扱説明書 等)																					
発行 12 2000	マイル CVT																							
外装色 ブラックマイカ	カラーNo. ④	新車品のみ O印 を記入																						
内装色 ()	標準装備 人	PS	PW	AW																				
シート 座・座	輸入 ディーラー・発行	エアバッグ	ABS	TV																				
セールスポイント		車シート キーレス																						
検査記入欄																								
フロントガラス、窓ガラスに傷やひび、フロントバンパーに腐食、右フロントフェンダーからリアバンパーにかけて錆腐食、傷を多く認め、リアバンパーに傷、リアリアドアにひびとめと右前後ドアに腐食、右リアドアボルトに腐食、右前ドアエンジンに傷、右ヘッドライトに腐食を認めます。 また、右前ドアに腐食を認めます。 ドアエンジン、ライト部ひび ステアリングにスレ、シートに汚れやヤシロ付を認めます。 機油交換 (軽度タピタ) 走行するに支障無効汚損等認められず、使用に耐えてはと認めます。		修理歴 有 () <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>ボディ</td> <td>U</td> <td>ヘッドランプ</td> <td>B</td> <td>ボディへッパ</td> <td>P</td> <td>熱交換器</td> <td>G</td> <td>防錆スプレー</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>補修品</td> <td>S</td> <td>ナビ</td> <td>C</td> <td>燃費</td> <td>X</td> <td>交換機</td> <td>XX</td> <td>交換機</td> </tr> </table> 登録年月 月 日 所在地 名 車体番号 CV5W-0105815 車体No. 473 179 187			A	ボディ	U	ヘッドランプ	B	ボディへッパ	P	熱交換器	G	防錆スプレー	W	補修品	S	ナビ	C	燃費	X	交換機	XX	交換機
A	ボディ	U	ヘッドランプ	B	ボディへッパ	P	熱交換器	G	防錆スプレー															
W	補修品	S	ナビ	C	燃費	X	交換機	XX	交換機															