


2007 Nissan Otti Rider		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
CBA-H92W	657 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2007/07	103,500 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Petrol		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Pearl White		
BODY TYPE			
Kei			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
H92W-0100552	340 × 148 × 157 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels			
INSPECTOR REPORT			
Exterior dents and scratches			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H19/7月		メーカー 日産		ドア枚数 4		ボディ構造 軽四		評価点 4																					
車種 オートティ ライダー		グレード 2WD		駆動区分 4WD																									
車体 自家用・その他 ()		排気量 650 cc		型式 CBA-H92W		通称 軽四		内装 A・⑨・C																					
車検 - - 年 / 月		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日送り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 103,500 km		シフト AT																											
外装色 パール		カラーNo. W13		エアコン ④・AAG・WAG・()		新着品のみ 〇印 を記入																							
()		内装色		乗車定員 4 人		⑤ ⑥ AW サンルーフ 革シート																							
ハンド 左・右		輸入 区分		ディーラー ・ 並行		リサイクル料 9,180円		⑦ ⑧ ナビ TV モー																					
セールスポイント ★ユーザー買取車 ★社外アルミ																													
検査記入欄 外装傷えくぼ		修復歴 有・⑨																											
		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>								A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
		登録No. 名義中 月 日 までに名義できる方																											
		車検番号 H92W-0100552																											
FW トビ石 傷A フレ 外装 小 糸いれ エアロ		シリアル No.																											
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コガ コガ穴 オーディオ穴 スレ		車検 長さ 幅 高さ 最大積重量 Kg																											