

2008 Honda Odyssey S		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
RB1	2,354 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2008/02	178,309 km		
DOORS	SEATS		
5	7		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	Other		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
RB1-3400749	477 × 180 × 155 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー ホンダ		ドア枚数 5		ボディ形状 バンタイプ		評価点 R																																									
H20 / 2月		車名 オデッセイ		グレード S		駆動方式 4WD																																											
車歴	自家用・その他 ()			排気量 2400 cc	型式 RB1	通称形式	内装 A・B・C																																										
車検	10年3月 / 抹消			燃料 ハイブリッド	ディーゼルのシフト	後日取り品 (保証書・取扱説明書等)																																											
走行	178,309 km			インパネ	AT																																												
外観色	シルバー			カラーNo. (NH700M)	エアコン AC・AG・WAC ()	新装品のみの印を記入																																											
内装色	紺系			7人	PS	PW	サンルーフ	革シート																																									
左・右	ディーラー・並行			13,350円	ABS	ナビ	TV	キーレス																																									
セールスポイント					修飾履歴 ○ 無																																												
検査記入欄					<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>キズ</th> <th>U</th> <th>ヘコミサレ</th> <th>B</th> <th>キズ・ヘコミ</th> <th>P</th> <th>色あせ・汚れ</th> <th>G</th> <th>ガラスキズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td> <td>補修部</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換部</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="2">湘南</td> <td colspan="2">302</td> <td colspan="2">と</td> <td colspan="2">1498</td> <td colspan="2">名実中</td> </tr> <tr> <td colspan="5">月</td> <td colspan="5">日 までに名実できる方</td> </tr> </tbody> </table>					A	キズ	U	ヘコミサレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	補修部	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済	湘南		302		と		1498		名実中		月					日 までに名実できる方				
A	キズ	U	ヘコミサレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																																								
W	補修部	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																																								
湘南		302		と		1498		名実中																																									
月					日 までに名実できる方																																												
修復歴_サイド					<table border="1"> <thead> <tr> <th>車体番号</th> <th>RB1-3400749</th> </tr> </thead> </table>					車体番号	RB1-3400749																																						
車体番号	RB1-3400749																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>トピ石</th> <th>備A</th> <th>フレ</th> <th>外装</th> <th>小</th> <th>ホイール</th> <th>エアロ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コゲ</td> <td>コグ穴</td> <td>オーデオ穴</td> <td>スレ</td> </tr> </tbody> </table>					FW	トピ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コグ穴	オーデオ穴	スレ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>長さ</th> <th>幅</th> <th>高さ</th> <th>最大積載量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>477 cm</td> <td>180 cm</td> <td>155 cm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					長さ	幅	高さ	最大積載量	477 cm	180 cm	155 cm																	
FW	トピ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ																																										
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コグ穴	オーデオ穴	スレ																																										
長さ	幅	高さ	最大積載量																																														
477 cm	180 cm	155 cm																																															