


2008 Suzuki Alto Lapin L		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE CBA-HE21S		DISPLACEMENT 658 cc	
YEAR / REG. 2008/07		MILEAGE 96,800 km	
DOORS 5		SEATS 4	
DRIVETRAIN 2WD (FF)		TRANSMISSION AT	
FUEL Petrol		STEERING Right	
EXTERIOR COLOR Other		BODY TYPE Kei	
CHASSIS NO. HE21S-656180		DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 151 cm	
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Core support and left front instrument panel bent.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H20/7月		メーカー スズキ		ドア枚数 5		ボディ構造 軽四		評価点 R																					
車名 アルトラパン		グレード L		駆動区分 4WD																									
車種 自家用・その他 ()		排気量 660 cc		型式 CBA-HE21S		通称 軽四		内装 A・⑨・C																					
車検 9年8月		燃料 ガソリン		ディーゼル ()		後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 96,800 km		シフト コラム 4 AT																											
外装色 ベージュ		カラーNo. (ZGF)		エアコン (A)		新着品のみ O印 を記入																							
()		内装色 ()		乗車定員 4 人		⑨ サンルーフ ⑩ 車シート																							
左・右 左・右		輸入 区分		ディーラー ・ 並行		リサイクル料 9,080 円		⑪ エアロック ⑫ ABS ⑬ ⑭ ⑮																					
セールスポイント 社外ナビ・TV バックカメラ Bluetooth 電格ミラー ベンチシート オールシーズンタイヤ 13インチA W キーレス 車検令和9年8月																													
検査記入欄 コアサポート・左Fインパネ曲がり		修復歴 ⑯ 無																											
		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>								A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
		登録No. 月 日 までに名変更できる方																											
		車検番号 HE21S-656180																											
FW トビ石 備A ワレ		小 外装 A・U A・曲		赤いル A・ワレ		エアロ		シリアル No.																					
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ		コガ コガ穴		オーディオ穴 スレ		長さ 339 cm 幅 147 cm 高さ 150 cm		最大積重量 Kg																					