

2008 Volkswagen POLO 1.4 Comfortline, 6AT		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE ABA-9NBUD	DISPLACEMENT 1,389 cc		
YEAR / REG. 2008/06	MILEAGE 67,250 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Red	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. WVWZZZ9NZ8U032169	DIMENSIONS (L X W X H) 392 × 167 × 148 cm		
INSPECTOR REPORT			
Left step dent			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H20 / 06月	メーカー フォルクスワーゲン	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4
車種 ポロ	グレード 1.4コンフォートライン 6AT	駆動方式 4WD	内装 A・B・C	
車歴 自家用・その他 ()	排気量 1400 CC	型式 ABA-9NBUD	高熱形式	
車検 年 月 / 検済	燃料 ガソリン	ディーゼル	幾日選り品 (保証書・取扱説明書 等)	
走行 口内にマークを記入 (S:交換 * :壊損 # :不明)	シフト ハイブリッド ()	マイル 67,250	フロア	AT
外装色 赤	カラーNo. ()	エアコン A/C・A/C・WAC・()	整備品のみ O印 を記入	
内装色 グレー	乗車定員 5人	PS	AW	サンルーフ
ハンド 左・右	リサイクル料 15,800円	エアバック	ナビ	TV
セールスポイント CD/ETC/エアバック Rコーナセンサ				
検査記入欄 左ステップ凹み				
修復歴 有 . ⑤				
A キズ U ヘビ・オサレ B キズ・ヘコミ P 色褪せ・剥け Q ガラスキズ W 経年劣化 S ザビ C 腐食 X 交換品 XX 交換済				
登録No. 月 日 までに名義できる方				
車体 番号 WVWZZZ9NZ8U032169				
FW トビ石	傷A	ワレ	外装	小 A・U
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ
				コゲ穴
				オーディオ穴
				スレ
車検	長さ	幅	高さ	最大積重量
	cm	cm	cm	kg