

2009 BMW 3series 320i Highline Package		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE VA20	DISPLACEMENT 1,995 cc		
YEAR / REG. 2009/11	MILEAGE 58,505 km		
DOORS 4	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FR)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Blue	BODY TYPE Sedan		
CHASSIS NO. WBAPG560X0NL20781	DIMENSIONS (L X W X H) 454 × 180 × 144 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Leather Seats (Leather)		Power Seats (Front) Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録	H21 / 11月	メーカー BMW	ドア枚数 4	ボディ形状 セダン	評価点 3.5
		車名 3シリーズ	グレード 320i ハイラインパッケージ	駆動区分 2WD 4WD	
車歴 自家用・その他（ ）	排気量 2000 cc	型式 VA20	通称 型式	内装 A・B・C	
年 - - 年	月 - - 月	日 - - 日	燃料 ガソリン	ディーゼル ハイブリッド	後日選り品（保証書・取扱説明書等）
走行 [] km [] 万 [] 千 [] 百 [] 十 [] マイル		シフト AT			
外装色 ブルーウォーター		カラーNo. (896)		エアコン AC・ARC・WAG・()	
()		内装色 標準変更		人 PS PW AW サンルーフ 革シート	
左・右 左・右	輸入区分 デロ	走行 リサイクル料		エアバック ABS ナビ TV キーレス	
		18,950円		買取価格	
セールスポイント					
ユーザー買取車/スマートキー/プッシュスタート/パワステ/パワーウィンドウ/本革シート/電動シート/純正ナビ/ETC/純正16アルミ/オートエアコン/クーラー/シートヒーター/					
検査記入欄					
現状車					
A	キズ	U	ヘッドランプ	B	キズ・ヘッドランプ
W	雨割れ	S	サビ	C	腐食
X	交換済	XL	交換済	G	ガラスキズ
検閲者					名義人
車体番号					WBAPG560X0NL20781
PW	トピ石	傷A	ワレ	外装	小 A・U A・曲 A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴 オーディオ スレ
重量					最大積載量