

2009 Fiat 500 1.4 16V Sport		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
ABA-31214	1,368 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2009	61,391 km		
DOORS	SEATS		
3	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
White	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
ZFA31200000252896	354 × 162 × 151 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Stone chips on front bumper/bonnet. Minor scratches on right front door, rear bumper, right rear fender, and right door edge. Minor scratches on driver's side step and other minor scratches from use. Defects and deterioration related to preventative maintenance (consumables, etc.) are disclaimed.			

初年度登録	メーカー フィアット	ドア数	3	ボディ形状	コンパクトハッチバック	評価点	4.5																				
H21 / 一月	車名 500	グレード	1.4 16V スポーツ		駆動区分 4WD 4WD																						
車種 自家用 ・ その他 ()	排気量 1360	型式 ABA-31214	登録区分	国産		A・C																					
車検 - / - 年 - 月 / -	燃料 ガソリン	ディーゼル	償目選り品 (保証書・取扱説明書等)																								
走行 口内にマークを記入(金・交換・事故・盗損・劣損・修理) 1万 6千 3百 1十 1マイル	シフト AT																										
外装色 ホワイト	カラーNo.	エンジン Qd・AAG・WAG・()	新車のみの O印 を記入																								
()	内装色 名車専用 (1)内装 (2)内装 (3)内装	車庫定員 人	PS	PW	AW	サンルーフ	シート																				
ハンドル 左・右	輸入 区分	走行 キロメートル制	エアバック	ABS	TV	サドル	その他																				
セールスポイント		15,670 円	国産車																								
検査記入欄																											
Fバンパー・ボンネットに擦り石、右ドアRバンパー・左前フェンダーに軽微な傷、右ドアエッジに点傷が見受けられました		修復歴																									
運転席ステップに軽微な小傷、その他使用に伴う小傷が見受けられました		有 ()																									
本車両に対する予防整備(消耗品等)の不具合、劣化等に関しては免責事項となります		<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘッドランプ</td> <td>B</td> <td>キズ・ヘッドランプ</td> <td>P</td> <td>色あせ・傷・汚れ</td> <td>G</td> <td>ガラス・窓</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>修理跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> </table>						A	キズ	U	ヘッドランプ	B	キズ・ヘッドランプ	P	色あせ・傷・汚れ	G	ガラス・窓	W	修理跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘッドランプ	B	キズ・ヘッドランプ	P	色あせ・傷・汚れ	G	ガラス・窓																		
W	修理跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																		
名義		月 日																									
車体番号		ZFA31200000252896																									
車種		全長 354cm 全幅 162cm 全高 151cm 最大積載量																									