

2009 Honda Civic Type R Type R		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE ABA-FD2	DISPLACEMENT 1,998 cc		
YEAR / REG. 2009	MILEAGE 102,500 km		
DOORS 4	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION MT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Sedan		
CHASSIS NO. FD2-1602299	DIMENSIONS (L X W X H) 458 × 181 × 140 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Some parts of the right wide fender are missing. Stone chips on the windshield and front bumper. Minor scratches on the right door, side sills, and rear diffuser. Minor cracks and touch-up marks on the left door mirror. Wrinkles and creases on the driver's and passenger's seat surfaces. Minor dent on the left rear door trim. As a used car, expect some scratches and dirt from use. Issues related to preventative maintenance (consumables, etc.) and deterioration are exempt from warranty.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

H21 / 一月	メーカー ホンダ	ドア数 4	ボディ形状 セダン	評価点 4
車名 シビック	グレード タイプR	駆動方式 4WD	4WD	
車種 自家用 ・ その他 ()	排気量 1990 cc	型式 ABA-FD2	登録区分 A ・ ⑤ ・ C	
年 -	月 -	日 -	ディーゼル	後付選用品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)
走行 102,500 km	MT			
外装色 チャンピオンシップホワイト	カラーNo. ()	エンジン (QD ・ AAG ・ WAG ・ ())	装備品のみ ・ O印 を記入	
内装色 ()	車庫定員 人	PS	PW	AW
左 ・ 右 左	ディーラー	走行 11,370 km	エアバッグ	ABS
セールスポイント				
検査記入欄	修復歴 有 ・ ⑥			
右フロントフェンダー一部パーツ剥落しております フロントガラス、フロントバンパー横びれ割れ、サイドシル小傷り、アディューザー 修理済み、助手席面内しわとヨレ 左後部ドアトリムに割れあり その他、中古車ですので使用に伴う傷や汚れなどが多少ございます 本車向に対する予防整備(消耗品等)の不具合、劣化等に関しては免責事項となります。	A キズ B ハミ C 凹み D 傷 E 穴 F 錆 G 汚れ H 変色 I 変形 J 変色 K 変色 L 変色 M 変色 N 変色 O 変色 P 変色 Q 変色 R 変色 S 変色 T 変色 U 変色 V 変色 W 変色 X 変色 Y 変色 Z 変色			
名義中	月 日 まで			
車体番号 FD2-1602299				
内装 シロ	ヤブ	コガ	コガ	コガ
長さ 458 cm	幅 181 cm	高さ 140 cm	最大積載量 kg	