

2009 Honda ODYSSEY L		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-RB3	DISPLACEMENT 2,354 cc		
YEAR / REG. 2009/09	MILEAGE 69,490 km		
DOORS 5	SEATS 7		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Gray	BODY TYPE Minivan		
CHASSIS NO. RB3-1100762	DIMENSIONS (L X W X H) 480 × 180 × 155 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Cruise Control	
INSPECTOR REPORT			
Floor mat cut			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H21/9月	メーカー ホンダ	ドア枚数 5	ボディ構成 ミニバン/ワンボックス	評価点 4
車名 オデッセイ	グレード L USB/電動シート/障害物センサ/スマートキー	駆動区分 2WD 4WD		
車種 自家用・その他 ()	排気量 2400 cc	型式 DBA-RB3	通称 型式	内装 A・⑨・C
車検 - - / - - 年 / - - 月 / - - 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)	
走行 69,490 km	シフト インパネ	CVT		
外装色 ポリッシュメタル・メタリック ()	カラーNo. AG・QG・WAG・()	エアコン	新着品のみ O印 を記入	
()	内装色	標準定員 7 人	PS	サンルーフ
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー	走行	ナビ
13,850 円		預託金	エレクトリック	TV
セールスポイント				
キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/ETC/スマートキー/盗難防止システム/オートクルーズコントロール/H I D ・キセノン・ディスチャージ/横滑り防止装置 (E S C) /パワーシート/3列シート/ウォークスルー/ミュージックプレーヤー接続可/CD/障害物センサー				
検査記入欄				
フロアマット切れ				
修復歴 有・⑨				
A	キズ	U	へこみ/サレ	B
W	補修跡	S	サビ	C
名義中				
月 日 までに名義できる方				
R B 3 - 1 1 0 0 7 6 2				
FW	トビ石	⑨	ワレ	外装
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ
コゲ穴	オーディ穴	⑨	シリアル No.	最大積載量 kg