


2009 MAZDA Axela Sport 20S		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-BLEFW	DISPLACEMENT 1,998 cc		
YEAR / REG. 2009/07	MILEAGE 54,100 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Blue	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. BLEFW-102035	DIMENSIONS (L X W X H) 449 × 176 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Navigation System		Back Camera	
INSPECTOR REPORT			
Dashboard cracked, sticky.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H21/7月	メーカー マツダ	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクトハッチバック	登録点 4
車名 アクセラスポーツ	グレード 20S ナビフルセグ/バックカメラ/スマートキー/禁煙	駆動区分 2WD	4WD	
車種 自家用・その他 ()	排気量 2000	型式 DBA-BLEFW	通称 A・B・C	内装 A・B・C
年 54	月 10	日 00	燃料 ガソリン	ディーゼル
走行 54,100	マイル	フロア 5 AT	後日選り品 (保証書・取扱説明書等)	
外装色 インディゴライトマイカ	カラーNo. ()	エアコン AG・AG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 5人	リサイクル料 13,360円	エブリック	エア
セールスポイント キーレスエントリー/ABS/運転席エアバック/助手席エアバック/サイドエアバック/カーテンエアバック/メモリーナビ他/フルセグTV/ETC/アイドリングストップ/スマートキー/盗難防止システム/横滑り防止装置 (ESC)/DVD再生/ミュージックプレーヤー接続可/CD/バックカメラ/M/Tモード付き/定期点検記録簿				
検査記入欄 ダッシュ割れ、べたつき		修復歴 有・無		
		A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッ P 色あせ・ボケ G ガラスキズ W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換部 XX 交換済		
		登録No. 月 日 までに変更できる方 名 変 更 中		
		車体番号 BLEFW-102035		
FW トビ石	ワレ	小	ホイール	エアロ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ
コガ	コガ	オーディー	オーディー	オーディー
重量	cm	cm	cm	kg