

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET[illegible]

注意事項：不具合箇所

右RP/■不良

検査員記入欄：検査歴「有」の場合は検査箇所・交換箇所を記入

ルーム内汚れ

ABキズ

小キズ有へこみ有 Pアセ有

ハンドル汚れ

ミラーキズ アセ

外アセ有

Diagram of the rear view of a vehicle with inspection points labeled A1, U1, XX, A2, U2, A3, and 9L. Dimensions are indicated in mm.

検査項目：Fアミュー、セビ、ワレ