


2009 SUBARU Sambar Van VB 2-Seater		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
EBD-TV1	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2009/02	26,300 km		
DOORS	SEATS		
5	2		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (RR)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
White	Minivan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
TV1-180380	339 × 147 × 190 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Minor undercarriage rust, cargo area scratch repair.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H21/2月	メーカー スバル	ドア枚数 5	ボディ形状 バン	評価点 3.5																				
車名 サンバーバン	グレード VB 2シーター	駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 EBD-TV1	通称 型式	内装 A・B・C																				
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン ハイブリッド ()	ディーゼル ()	後日送り品 (保証書・取扱説明書 等)																					
走行 26,300 km	シフト インパネ 3 AT																							
外装色 ホワイト	カラーNo. (59M)	エアコン ()	新車品のみ O印 を記入																					
()	内装色 ()	乗車定員 2 人	PS ()	PW ()																				
ハンド 左・右	輸入 区分	ディーラー ()	走行 ()	7,780 円																				
セールスポイント 3速AT 社外メモナビ Bカメラ TV 両側ス ライドドア ETC																								
検査記入欄 下廻りサビ(小) 荷室キズ加工		修復歴 有 ()																						
		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>			A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済															
		登録No. 月 日 までに名義できる方																						
		車検 TV1-180380																						
内装 ヨロレ シミ ヤブレ		シリアル No.																						
外装 小 大 曲 A・フレ		長さ 339 cm																						
エンジン ヨロレ シミ ヤブレ		幅 147 cm																						
コグ コグ穴		高さ 190 cm																						
オーディオ穴		最大積載量 350 kg																						