

2009 Subaru Stella L		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
RN1	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2009/11	64,164 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	Other		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
RN1-132964	339 × 147 × 164 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー		ドア枚数		ボディ形状		評価値点																																																			
H21 / 11月		スバル ステラ		5		L		R																																																			
								駆動区分 2WD 4WD																																																			
車歴	自家用 ・ その他 ()		積気量	660	型式	RN1		通称型式	内装																																																		
車種	8年11月		抹消	燃料	ディーゼル		後日取り品 ()																																																				
走行	10万6400km		マイル	インパネ		AT																																																					
外装色	ピンク		カラーNo.	56K		エアコン																																																					
()		内装色		ベージュ系		標準定義		4人																																																			
PS	PW	AW	サンルーフ	革シート																																																							
左・右	輸入区分	ディーラー	並行	リサイクル料		9,850円		その他																																																			
セールスポイント																																																											
検査記入欄		修復歴 無 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコミ・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコミ</td><td>P</td><td>色あせ・汚れ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="2">所沢</td> <td colspan="2">580</td> <td colspan="2">せ</td> <td colspan="2">1300</td> <td colspan="2">名義中</td> </tr> <tr> <td colspan="2">登録No.</td> <td colspan="8">月 日 までに名義できる方</td> </tr> <tr> <td colspan="2">車体番号</td> <td colspan="8">RN1-132964</td> </tr> </table>								A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済	所沢		580		せ		1300		名義中		登録No.		月 日 までに名義できる方								車体番号		RN1-132964							
A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																																																		
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																																																		
所沢		580		せ		1300		名義中																																																			
登録No.		月 日 までに名義できる方																																																									
車体番号		RN1-132964																																																									
修復歴		無 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FW</td><td>トビ石</td><td>傷A</td><td>フレ</td><td>外装</td><td>小</td><td>A・U</td><td>A・曲</td><td>A・フレ</td><td>エアロ</td> </tr> <tr> <td>内装</td><td>ヨロレ</td><td>シミ</td><td>ヤブレ</td><td>コゲ</td><td>コゲ穴</td><td>オーディオ穴</td><td>スレ</td><td>車庫</td><td>長さ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">幅</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">高さ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">最大積載量</td> </tr> </table>								FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小	A・U	A・曲	A・フレ	エアロ	内装	ヨロレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	車庫	長さ									幅										高さ										最大積載量	
FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小	A・U	A・曲	A・フレ	エアロ																																																		
内装	ヨロレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	車庫	長さ																																																		
								幅																																																			
								高さ																																																			
								最大積載量																																																			