


2009 Suzuki Swift 1.2XG External Navi/Full-seg/B Camera		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE ZC71S	DISPLACEMENT 1,242 cc		
YEAR / REG. 2009/07	MILEAGE 52,278 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. ZC71S-557150	DIMENSIONS (L X W X H) 376 × 169 × 151 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Wheel cap A			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

H21 / 7月		メーカー スズキ		ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4																				
車名 スイフト		グレード 1.2XG★外		駆動区分 2WD		4WD																				
車種 自家用・その他 ()	排気量 1200 cc	型式 ZC71S	燃費 12.0 km/L	内装 A・⑨・C																						
車検 年 月 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送り品 ()																							
走行 52,278 km	シフト フロア	AT																								
外装色 パールホワイト	カラーNo. (Z7T)	エアコン	新車品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 5 人	AW	サンルーフ	革シート																						
左・右	輸入区分	ディーラー	並行	10,090 円	エアロック	ABS																				
セールスポイント																										
検査記入欄			修復歴 有 ()																							
ホイールキャップ A			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
登録No.			名義中																							
月 日			までに名義できる方																							
車検番号			ZC71S-557150																							
FW	トビ石	備A	ワレ	外装	小	ホイル	エアロ																			
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ																			
シリアル No.	長さ	幅	高さ	最大積重量	kg																					