


2009 Toyota iQ 100G		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
KGJ10	996 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2009/07	65,700 km		
DOORS	SEATS		
3	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	Other		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
KGJ10-6013377	298 × 168 × 150 cm		
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H21 / 7月	メーカー トヨタ	ドア枚数 3	ボディ形状 R																				
車名 iQ	グレード 100G	駆動区分 2WD 4WD																					
車歴 自家用 ・ その他 ()	排気量 1000 cc	型式 KGJ 10	内装 A ・ B ・ C																				
車検 10年6月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)																				
走行 10万6千5百700マイル	シフト フロア	AT																					
外装色 パールホワイト	カラーNo. (070)	エアコン	装備品のみ O印 を記入																				
()	内装色 知系	乗車定員 4人	PS PW AW サンルーフ 革シート																				
左 ・ 右	輸入区分 ディーラー ・ 並行	リサイクル料 10,980円 ・ 廃油料	エアバック ABS ナビ TV キーレス																				
セールスポイント																							
検査記入欄		修復歴 ダ . 無																					
修復歴 フロント		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換歴</td><td>XX</td><td>交換所</td></tr></table>		A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換所
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ														
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換所														
		登録No. いわき 501 せ 6306 名変中																					
		月 日 までに名変できる方																					
		車体番号 KGJ 10-6013377																					
FW	トビ石	備A	フレ	外装	小 A ・ U	ホイール A ・ 曲	エアロ A ・ フレ	シリアル No.															
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ	車幅	長さ 298 cm 幅 168 cm 高さ 150 cm 最大積重量 Kg														