


2010 Chevrolet MW V Selection		OVERALL 4	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE ME34S	DISPLACEMENT 1,328 cc		
YEAR / REG. 2010/10	MILEAGE 57,609 km		
DOORS 5	SEATS 5		
TRANSMISSION AT	FUEL Petrol		
STEERING Right	EXTERIOR COLOR Pearl White		
BODY TYPE Minivan			
CHASSIS NO. ME34S-457211	DIMENSIONS (L X W X H) 358 × 162 × 170 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Right wheel house W, minor seat sagging, minor A-grade pillar trim, minor steering wheel misalignment, minor A-grade console, repair marks on right rear door and right quarter panel, minor exterior scratches, minor stone chip on front glass, headlight cloudiness, and minor A-grade dents in various places.			

初年度登録	メーカー	シボレー	ドア数	5	ボディタイプ	ミニバンワンボックス	評価点																					
H22 / 10月	車名	シボレー MW	グレード	Vセレクション	燃費区分	2WD 4WD	4																					
車種	自動車・その他 ()	排気量	1300	形式	CC	ME34S	国産	A () G ()																				
車検	- 年 () 月 () 日 ()	燃料	ガソリン	ディーゼル	貴重品等 (保証書・取扱説明書等)																							
走行	走行距離 (km) ()		インパネ	AT																								
外観色	パールホワイト	カラーNo.	()	④b・AAG・WAG・()	新車品のみ O印 を記入																							
内装色	()	乗車人数	5	人																								
左・右 ()	デモ	走行	9,810円	買値	①	②	③	④																				
セールスポイント																												
CD/ETC/運転席エアバック/運転地仕様/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/モリナナビ/ワンセグT/パンチシート																												
検査記入欄																												
右タイヤハウスW/シートヘタリ (小) /ピラー内張りA (小) /ハンドルすれ (小) /コンソールA (小) /右後ドア&右ウオク修理跡/外装小傷有/ガラス飛び石 (小) /ヘッドライトもくり/傷小A小凹み																												
 修復歴 有 ()																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘッドライト</td> <td>B</td> <td>キズ+ヘッド</td> <td>P</td> <td>色あせ+汚れ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> </table> 登録地 () 月 () 日 () 年 () まで 有効である 車検番号 ME34S-457211									A	キズ	U	ヘッドライト	B	キズ+ヘッド	P	色あせ+汚れ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘッドライト	B	キズ+ヘッド	P	色あせ+汚れ	G	ガラスキズ																			
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FW</td> <td>①</td> <td>車A</td> <td>フレ</td> <td>②</td> <td>小</td> <td>③</td> <td>④</td> <td>⑤</td> <td>⑥</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>⑦</td> <td>⑧</td> <td>⑨</td> <td>⑩</td> <td>⑪</td> <td>⑫</td> <td>⑬</td> <td>⑭</td> <td>⑮</td> </tr> </table>									FW	①	車A	フレ	②	小	③	④	⑤	⑥	内装	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
FW	①	車A	フレ	②	小	③	④	⑤	⑥																			
内装	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮																			