


2010 Honda CR-Z Beta		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DAA-ZF1	1,496 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2010/06	77,000 km		
DOORS	SEATS		
3	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	MT		
FUEL	STEERING		
Hybrid (Petrol)	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Blue	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
ZF1-1010789	408 × 174 × 140 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Minor scratches			

初年度登録	メーカー	ホンダ		ドア数	3	ボディ形状	コンパクト/ハッチバック	評価点	
H22 / 6月	車名	C R-Z		グレード	B 6速MT/インター ホ/ヒD/Bカメラ		駆動区分 2WD 4WD	4	
車種	良悪用・その他 ()	排気量	1500 CC	型式	DAA-ZF1		運転形式	内装	A・B・C
車検	9年8月	抹消	燃料	ガソリン	ディーゼル	検日番号 (保証書・取扱説明書等)			
走行	177,000 km	シフト	オートマ						
外装色	カラーNo.	エンジン							
ホライゾンターコイズパール	CG57P	4A・AAG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入						
()	内装色	標準定員	4人	F9 F7 AW サルーフ 革シート					
ハサ	左・右	輸入	ディーラー・並行	12,220円	買付	エ	AW	サ	革
セールスポイント									
キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/H I Dナビ/ワンセグTV/E T C /アイドリングストップ/H I D・キセノン・ディスチャージ横溝/防止装置 (E S C) / C D /バックカメラ									
修復歴 有 ()									
検査記入欄 小傷									
登録No. 月 日 までに名義である									
車体番号 ZF1-1010789									
PW トビ石 傷A フレ 外装 小 ホイル エアロ シリアル No.									
内装 () シス ヤブレ コガ コガ穴 オーディオ スレ 車検 傷 傷2 傷3 傷4 傷5 傷6 傷7 傷8 傷9 傷10 傷11 傷12 傷13 傷14 傷15 傷16 傷17 傷18 傷19 傷20 傷21 傷22 傷23 傷24 傷25 傷26 傷27 傷28 傷29 傷30 傷31 傷32 傷33 傷34 傷35 傷36 傷37 傷38 傷39 傷40 傷41 傷42 傷43 傷44 傷45 傷46 傷47 傷48 傷49 傷50 傷51 傷52 傷53 傷54 傷55 傷56 傷57 傷58 傷59 傷60 傷61 傷62 傷63 傷64 傷65 傷66 傷67 傷68 傷69 傷70 傷71 傷72 傷73 傷74 傷75 傷76 傷77 傷78 傷79 傷80 傷81 傷82 傷83 傷84 傷85 傷86 傷87 傷88 傷89 傷90 傷91 傷92 傷93 傷94 傷95 傷96 傷97 傷98 傷99 傷100									



A	キズ	U	ヘルメット	B	キズ・ヘルメット	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ
W	補修部	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
									名義
登録No.		月 日 までに名義できる							
車体番号		ZF1-1010789							
シリアルNo.									
車種	乗込	種		高止		最大積重量			