


2010 Honda Odyssey M Aero Package		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-RB3	DISPLACEMENT 2,354 cc		
YEAR / REG. 2010/01	MILEAGE 94,634 km		
DOORS 5	SEATS 7		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Station Wagon		
CHASSIS NO. RB3-1106954	DIMENSIONS (L X W X H) 480 × 180 × 154 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Back Camera Navigation System		Sunroof 360° Camera Rear Seat Entertainment (Rear Entertai...	
INSPECTOR REPORT			
Minor scratches on exterior.			

前年度登録 H22 / 1月 メーカー ホンダ 車名 オデッセイ		ドア枚数 5 ボディ構造 ステーションワゴン		特価点 9.5																																							
車種 自家用・その他 ()		排気量 2350 CC		型式 DBA-RB3																																							
年次 9年 1月 扶消		燃料 ガソリン		ディーゼル																																							
走行 94,634 km		材料 ハブブリッド		日産リサイクル ()																																							
外装色 プレミアムホワイト・パール (NH624P)		エアコン AG・AAD・WAG・(WAAC)		ナビ取説・スペアキー																																							
() 内装色 ブラック		乗車定員 7人		新車品のみ O印 を記入																																							
シェ 左 () 右 () 走行		3,850円 / 月		エアパック																																							
セールスポイント																																											
＊パノラマビューモニター ＊純正インターナビ ＊純正フリップダウンモニター ＊フルセグ ＊ビルトインETC ＊ダブルエアコン ＊純正16インチアルミホイール ＊HID ＊オートライト ＊7人乗り ＊サイドカメラ ＊バックカメラ		修復歴 有 ()																																									
検査記入欄		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ・凹み</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ・ヤケ</td><td>G</td><td>ガラス・</td></tr> <tr> <td>W</td><td>腐蝕部</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>変色</td><td>X</td><td>交換歴</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr> <tr> <td colspan="9"> 登録No. 月 日 までに各店で見せる </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> 車体番号 R83-1106954 </td> </tr> </table>				A	キズ	U	へこみ・凹み	B	キズ・へこみ	P	色あせ・ヤケ	G	ガラス・	W	腐蝕部	S	サビ	C	変色	X	交換歴	XX	交換済	登録No. 月 日 までに各店で見せる									車体番号 R83-1106954								
A	キズ	U	へこみ・凹み	B	キズ・へこみ	P	色あせ・ヤケ	G	ガラス・																																		
W	腐蝕部	S	サビ	C	変色	X	交換歴	XX	交換済																																		
登録No. 月 日 までに各店で見せる																																											
車体番号 R83-1106954																																											
外装うす傷あり		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PW</td><td>トド石</td><td>傷A</td><td>ウレ</td><td>外装</td><td>小</td><td>ホイール</td><td>エアロ</td></tr> <tr> <td>内装</td><td>ヨゴレ</td><td>シミ</td><td>ヤブレ</td><td>コガ</td><td>コグス</td><td>オーデイオス</td><td>スレ</td></tr> <tr> <td colspan="8"> 長さ 480mm 幅 180mm 高さ 154mm 最大搭載重量 </td> </tr> </table>				PW	トド石	傷A	ウレ	外装	小	ホイール	エアロ	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コグス	オーデイオス	スレ	長さ 480mm 幅 180mm 高さ 154mm 最大搭載重量																					
PW	トド石	傷A	ウレ	外装	小	ホイール	エアロ																																				
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コグス	オーデイオス	スレ																																				
長さ 480mm 幅 180mm 高さ 154mm 最大搭載重量																																											