

2010 Nissan Juke 15RX		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-YF15	DISPLACEMENT 1,498 cc		
YEAR / REG. 2010/07	MILEAGE 58,156 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. YF15-005993	DIMENSIONS (L X W X H) 414 × 177 × 157 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー		日産		トリア数		5		SUUV/クロカン		評価点																																									
H22 / 7月		車名		ジューク		グレード		15RX		駆動方式 4WD		4																																									
車歴		自家用・その他 ()		排気量		1500 CC		型式		DBA-YF15		内装 A・B・C																																									
車検		9年2月 / 抹消		燃料		ガソリン		ディーゼル		後付選り品 (保証書・取扱説明書等)																																											
走行		58,156 km		シフト		フロア		AT																																													
外装色		パール		カラーNo.		(QX1)		エアコン		AC・G・WAG・()																																											
()		色番号は10内に 「色別」を記入		内装色		ブラック		乗車定員		5人		☒ 革シート ☐ サドル ☐ 革シート ☐ 革シート																																									
左・右		ディーラー・走行		Jサイズ料		9,680円・税別		エレクトロ		☒ 革シート ☐ サドル ☐ 革シート ☐ 革シート		☐ 革シート ☐ サドル ☐ 革シート ☐ 革シート																																									
セールスポイント																																																					
バックカメラ/EC/運転席エアバック/キーレスエントリー/A B S /助手席エアバック/衝突安全ボディ/D V D 再生																																																					
検査記入欄																																																					
各AU																																																					
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘコみ/割れ</td> <td>B</td> <td>キズ・ヘコみ</td> <td>C</td> <td>色あせ・汚れ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>腐蝕跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XL</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td>登録No.</td> <td colspan="8"></td> <td>名義人</td> </tr> <tr> <td>車検番号</td> <td colspan="8">YF 15-005993</td> <td></td> </tr> </table>														A	キズ	U	ヘコみ/割れ	B	キズ・ヘコみ	C	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	腐蝕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XL	交換済	登録No.									名義人	車検番号	YF 15-005993								
A	キズ	U	ヘコみ/割れ	B	キズ・ヘコみ	C	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																																												
W	腐蝕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XL	交換済																																												
登録No.									名義人																																												
車検番号	YF 15-005993																																																				
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ石</td> <td>傷A</td> <td>ワレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> <td>シリアルNo.</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コグ</td> <td>コグ穴</td> <td>オーデイオ</td> <td>スレ</td> <td>車検</td> </tr> </table>														FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアルNo.	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コグ	コグ穴	オーデイオ	スレ	車検																						
FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアルNo.																																													
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コグ	コグ穴	オーデイオ	スレ	車検																																													