


|                            |                        |                   |          |
|----------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 2011 Audi Audi A1 1.4 TFSI |                        | OVERALL           |          |
|                            |                        | 4.5               |          |
|                            |                        | EXTERIOR          | INTERIOR |
|                            |                        | -                 | -        |
| MODEL CODE                 | DISPLACEMENT           |                   |          |
| 8XCAX                      | 1,389 cc               |                   |          |
| YEAR / REG.                | MILEAGE                |                   |          |
| 2011/09                    | 75,000 km              |                   |          |
| DOORS                      | SEATS                  |                   |          |
| 3                          | 4                      |                   |          |
| DRIVETRAIN                 | TRANSMISSION           |                   |          |
| 2WD (FF)                   | AT                     |                   |          |
| FUEL                       | STEERING               |                   |          |
| Petrol                     | Right                  |                   |          |
| EXTERIOR COLOR             | BODY TYPE              |                   |          |
| Black                      | Sedan                  |                   |          |
| CHASSIS NO.                | DIMENSIONS (L X W X H) |                   |          |
| WAUZZZ8X9CB005769          | 397 × 174 × 144 cm     |                   |          |
| SALES POINTS               |                        |                   |          |
| Alloy Wheels               |                        | Navigation System |          |
| INSPECTOR REPORT           |                        |                   |          |
|                            |                        |                   |          |

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

|                   |                    |                        |                    |                                                                                      |              |          |            |
|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 初年度登録<br>H23/9月   |                    | メーカー<br>アウディ           |                    | ドア枚数<br>3                                                                            | ボディ形状<br>セダン |          | 評価点<br>4.5 |
| 車名<br>A1          |                    | グレード<br>1.4 TFSI       |                    | 駆動区分<br>2WD<br>4WD                                                                   |              |          |            |
| 車種<br>自家用・その他 ( ) | 排気量<br>1400 CC     | 型式<br>8XCAX            | 燃費<br>A・B・C        | 車体色<br>A・B・C                                                                         |              |          |            |
| 車検<br>8年11月       | 抹消<br>燃料<br>ハイブリッド | ディーゼル<br>ハイブリッド        | 後日選り品 (保証書・取扱説明書等) |                                                                                      |              |          |            |
| 走行<br>75,000 km   | フロア<br>AT          |                        |                    |                                                                                      |              |          |            |
| 外装色<br>ブラック       | カラーNo.<br>( )      | エアコン<br>AC・Q・C・WAG・( ) | 装備品のみ O印 を記入       |                                                                                      |              |          |            |
| 内装色<br>( )        | 乗車定員<br>4人         | PS                     | PW                 | AW                                                                                   | サンルーフ        | 革シート     |            |
| 左・右<br>左・右        | 輸入区分<br>デ          | 走行<br>0 km             | エアバック              | ABS                                                                                  | ナビ           | TV       | キーレス       |
| セールスポイント          |                    |                        |                    |  |              |          |            |
| 検査記入欄             |                    |                        |                    | 修復歴<br>有・無                                                                           |              |          |            |
| 内装傷               |                    |                        |                    | A キズ U ヘビオケ B キズヘビ C 色あせ・ボケ G ガラスキズ<br>W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換歴 XX 交換所                  |              |          |            |
|                   |                    |                        |                    | 登録No. 月 日 までに名実できる方                                                                  |              |          |            |
|                   |                    |                        |                    | 車体番号<br>WAUZZZ8X9CB005769                                                            |              |          |            |
| PW トビ石            | 傷A                 | フレ                     | 外装                 | 小 A・U                                                                                | キズ A・曲       | エアロ A・フレ | シリアル No.   |
| 内装                | ヨゴレ                | シミ                     | ヤブレ                | コゲ                                                                                   | コゲ穴          | オーディ穴    | スレ         |
| 長さ                | 幅                  | 高さ                     | 最大積重量              | kg                                                                                   |              |          |            |