

2011 Daihatsu Mira eS X		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-LA300S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2011/10	MILEAGE 63,800 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. LA300S-1011162	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 150 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Light dirt on interior			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

H23/10月		メーカー ダイハツ		ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 4																				
車名 ミライース		グレード X		駆動区分 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 DBA-LA300S	通称 軽四	内装 A・⑨・C																						
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 63,800 km	シフト インパネ	CVT																								
外装色 ブラック	カラーNo. ()	エアコン ()	新着品のみ ○印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 4 人	ナビ	AW	サンルーフ	革シート																					
左・右 左	輸入 区別	ディーラー	並行	7,420 円	オプション ナビ	TV																				
セールスポイント																										
検査記入欄			修復歴 有・⑨																							
内装うす汚れ			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
登録No.			名義中																							
有効期限			月 日 までに名義できる方																							
車検番号			LA300S-1011162																							
FW	トビ石	備A	ワレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル No.																		
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ																			