

2011 Daihatsu Tanto Custom Custom X		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE L375S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2011/08	MILEAGE 148,112 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Other		
CHASSIS NO. L375S-0456165	DIMENSIONS (L X W X H) 339 × 147 × 175 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels			
INSPECTOR REPORT			
No particular issues, no repair history.			

初年度登録		メーカー		ドア数		ボディ形状		評価点																																									
H23 / 8月		ダイハツ タント		グレード カスタムX		5		R																																									
車歴		自家用・その他 ()		排気量 660 CC		型式 L375S		内装 A・B・C																																									
車検		8年 / 8月 / 抹消		燃料 ガソリン		ディーゼル ()		後日送り品 () 取扱い等 ()																																									
走行		148,112 km		インパネ		AT																																											
外装色		パールホワイト		カラーNo. W24		エアコン		AC・BC・WAC・()																																									
()		色番号は()内に 「色番」と記入		内装色		加系		乗車定員 4人																																									
ハンドル		左・右		輸入区分		ディーラー		進行																																									
Nサイズ料		4,970円		車種		ミニバン		エンジン																																									
セールスポイント																																																	
検査記入欄		<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>へこみ・凹み</td> <td>B</td> <td>キズ・へこみ</td> <td>P</td> <td>色あせ・ボヤ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>腐蝕部</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>露出</td> <td>X</td> <td>交換部</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td>登録地</td> <td colspan="3">福山</td> <td colspan="3">月</td> <td colspan="3">日</td> </tr> <tr> <td>車検番号</td> <td colspan="9">L375S-0456165</td> </tr> </table>								A	キズ	U	へこみ・凹み	B	キズ・へこみ	P	色あせ・ボヤ	G	ガラスキズ	W	腐蝕部	S	サビ	C	露出	X	交換部	XX	交換済	登録地	福山			月			日			車検番号	L375S-0456165								
A	キズ	U	へこみ・凹み	B	キズ・へこみ	P	色あせ・ボヤ	G	ガラスキズ																																								
W	腐蝕部	S	サビ	C	露出	X	交換部	XX	交換済																																								
登録地	福山			月			日																																										
車検番号	L375S-0456165																																																
修復歴 フロント		<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ石</td> <td>傷A</td> <td>ワレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> <td>シリアル</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コゲ</td> <td>コゲ穴</td> <td>オーデイオ</td> <td>スレ</td> <td>車庫</td> <td>長さ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">339cm</td> <td colspan="2">147cm</td> <td colspan="2">175cm</td> <td colspan="4">最大積載量</td> </tr> </table>								FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーデイオ	スレ	車庫	長さ	339cm		147cm		175cm		最大積載量													
FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.																																								
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーデイオ	スレ	車庫	長さ																																								
339cm		147cm		175cm		最大積載量																																											