

2011 Honda CR-Z Alpha Black Label		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
ZF1	1,496 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2011/08	166,000 km		
DOORS	SEATS		
3	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Hybrid (Petrol)	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
White	Other		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
ZF1-1102483	408 × 174 × 140 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Cruise Control	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録	メーカー ホンダ	ドア数 3	ボディ形状 その他	評価点 R																												
H23 / 8月	車名 C R-Z	グレード aブラックレーベル	駆動区分 4WD																													
車種 自家用・その他 ()	排気量 1500 CC	型式 ZF1	燃費区分 A・B・C																													
車検 8年7月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日添付 (保証書・取扱説明書等)																													
走行 166,000 km	シフト フロア CVT																															
外装色 ホワイト	カラーNo. (NH624P)	エアコン AC・A/C・WAC ()	装備品のみの印を記入																													
内装色 ()	内装色 ()	乗車定員 4人	PS	サンルーフ																												
左・右 左・右	輸入区分 ディーラー・並行	リサイクル料 12,120円	エアバック	キーレス																												
セラーズポイント																																
検査記入欄		修復歴 ☐ あり ☒ なし																														
備考		<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘコみ</td> <td>サビ</td> <td>B</td> <td>キズ</td> <td>ヘコみ</td> <td>P</td> <td>色あせ</td> <td>セリ</td> <td>G</td> <td>ガラス</td> <td>キズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換</td> <td>XX</td> <td>交換</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			A	キズ	U	ヘコみ	サビ	B	キズ	ヘコみ	P	色あせ	セリ	G	ガラス	キズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換	XX	交換				
A	キズ	U	ヘコみ	サビ	B	キズ	ヘコみ	P	色あせ	セリ	G	ガラス	キズ																			
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換	XX	交換																							
登録日		年 月 日																														
車体番号		ZF1-1102483																														
FW	トピ石	備A	フレ	外装	小	ホイ	エアロ	シリアル	No.																							
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ	オー	スレ	車庫	最大積載量																							