


2011 Mazda Carol 5D GS		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-HB25S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2011/03	91,676 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Brown	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
HB25S-710914	340 × 148 × 154 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels			
INSPECTOR REPORT			
Minor exterior scratches, light interior stains, hood dullness.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H23/3月	メーカー マツダ	ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 4
車名 キャロル	グレード GS	駆動区分 2WD 4WD		
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 DBA-HB25S	通称 型式	内装 A・B・C
車検 10年3月	抹消 シフト	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送り品 (保証書・取扱説明書等)
走行 91,676 km	マイル フロア	AT		
外装色 ブラウンM	カラーNo. (ZEL)	エアコン (A・AAG・WAG・)	新着品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 4人	PS	サンルーフ	革シート
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー 並行	ナビ	TV
セールスポイント CD/運転席エアバック/盗難防止システム/キーレスエントリー/A B S/助手席エアバック/衝突安全ボディ/電動格納ドアミラー		9,060円・預託金		
検査記入欄 外装小傷、室内薄いヨゴレ ボンネットくすみ有り				
		修復歴 有・無		
		A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド C 色あせ・ボケ G ガラスズ W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換歴 XX 交換所		
		登録No. 月 日 までに名義できる方 名義中		
		車検 番号 HB25S-710914		
FW トビ石 傷A ワレ 外装 小 糸いれ エアロ	シリアル No.			
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴 スレ	長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積重量 kg