

2011 Mitsubishi Pajeromini Navi Edition VR		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE H58A	DISPLACEMENT 659 cc		
YEAR / REG. 2011/08	MILEAGE 88,004 km		
DOORS 3	SEATS 4		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. H58A-1005607	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 164 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Exterior: Noticeable scratches and dents have been repaired, but minor scratches and dents remain. Interior: Some noticeable stains are present. Repair history: No structural damage.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

青枠内のグレー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録 H23/8月	メーカー 三菱	ドア枚数 3	ボディ形状 軽四	評価点 4
車名 パジェロミニ	グレード ナビエディションVR			
車種 自家用	型式 H58A	総排量 660	燃料 ガソリン	内装 B
年 -	月 -	日 -	走行 88,004 km	4WD
外装色 クールシルバーM	カラーNo. ()	リサイクル料 10,070円	車両番号 H58A-1005607	AC
()	シフト フロア 4 AT	乗車定員 4人	長さ cm	高さ cm

後付品
(保証書・取扱説明書等)

装備
CD/ETC/運転席エアバック/盗難防止システム/キーレスエントリー/A B S/助手席エアバック/メモリーナビ/ワンセグTV/衝突安全ボディ/4WD/ターボ/DVD再生/ミュージックサーバー
査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項
ダメージは記号のみ
小は1 中は2 大は3
※ダメージレベルはA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ FA FB FC FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ HA HB HC HD HE HF HG HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HS HT HU HV HW HX HY HZ IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NO NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ UA UB UC UD UE UF UG UH UI UJ UK UL UM UN UO UP UQ UR US UT UY UZ VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO VP VQ VR VS VT VY VZ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WY WZ XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ

クオリティグレード説明
外装: 気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。
内装: 気になる汚れ等が、部分的にあります。
補修歴: 骨格部位に異常はありません。

車両状態の補修は、停止状態で実施できる範囲で行っています。