


2011 Nissan MARCH Bolero		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-K13	1,198 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2011/09	52,000 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
K13-351029	381 × 167 × 152 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Various scratch and dent repairs			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H23/9月	メーカー 日産	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4																				
車種 自家用・その他 ()	車名 マーチ	グレード ボレロ	駆動方式 2WD 4WD																					
車体 1200 cc	型式 DBA-K13	燃料 ガソリン	ディーゼル	内装 A・⑨・C																				
走行 52,000 km	シフト フロア	AT	後日選り品 (保証書・取付品等)																					
外装色 ブラック	カラーNo. (G42)	エアコン	AG・QG・WAG・()	新着品のみ O印 を記入																				
内装色 ()	乗車定員 5 人	⑤	⑥	AW サンルーフ 革シート																				
左・右 左・右	輸入 区分	ディーラー	並行	⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫																				
セールスポイント スマートキー★純正ナビ★バックカメラ★アイドリングストップ★		8,800円・預託金																						
検査記入欄 各箇所補修																								
		修復歴 有・⑧																						
		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>			A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済															
		登録No. 月 日 までに名義できる方																						
		名義中																						
		車体番号 K13-351029																						
		シリアル No.																						
		全長 380 cm 全幅 166 cm 全高 151 cm 最大積重量 Kg																						