

2011 Porsche 911 911 Carrera 4S		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE 997MA101	DISPLACEMENT 3,799 cc		
YEAR / REG. 2011/02	MILEAGE 52,400 km		
DOORS 2	SEATS 4		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Coupe		
CHASSIS NO. WP0ZZZ99ZBS711573	DIMENSIONS (L X W X H) 444 × 185 × 130 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Navigation System		Leather Seats (9SP)	
INSPECTOR REPORT			
Exterior: Minor scratches and dents of concern have been repaired, but some small scratches and dents remain. Interior: Some dirt and stains are partially present. No structural abnormalities.			

前年登録 H23		メーカー ボルシェ	下り数 2		ボディ形状 クープ	評価点 4
車名 12月 911		グレード 911 カレラ 4 S				
車種 自家用	型式 ディーラー	右 右	997MA101		防犯 3800	燃料 ガソリン
年 10年 3月	抹消 抹消	色 白	価格 52,400円		駆動 4WD	変速機 AC
カラー キャララホワイト		カラーNo. 22,470円	リサイクル料 7,000円		車内番号 WPOZZ992BS11573	
() 車庫内に納め ()		シフト フロア 7 AT	乗車定員 4人		長さ cm	高さ cm
旅行日送り (保証書 ・ 取扱説明書 等)						
税額 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 車種 ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓						
セールスポイント						
本車シートC/DバックカメラETC漏れ防止装置 (ESC) / HID・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/後座席シフトステップ/キースエントリー/ABS/常時エアバック/サイドエアバック/HDD/シートヒーター/DVD再生						
特定員記入欄						
※ダメージレベルに関する注意事項 傷の記号のめ 小傷 1 中傷 2 大傷 3 例 左側 前部 → A へこみ 小 → I1 右側 後部 → A2 左側 後部 → A1D3 クオリティグレード説明 外装: 傷になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが見つかります。 内装: 傷になる汚れ等が、部分的にあります。 修復: 傷や汚れに異常はありません。						
車種 997MA101 グレード 911 カレラ 4 S 年 10年 3月 抹消 抹消 色 白 価格 52,400円 駆動 4WD 変速機 AC						
カラー キャララホワイト カラーNo. 22,470円 リサイクル料 7,000円 車内番号 WPOZZ992BS11573						
() 車庫内に納め () シフト フロア 7 AT 乗車定員 4人 長さ cm 高さ cm						
旅行日送り (保証書 ・ 取扱説明書 等)						
税額 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 車種 ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓						
セールスポイント						
本車シートC/DバックカメラETC漏れ防止装置 (ESC) / HID・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/後座席シフトステップ/キースエントリー/ABS/常時エアバック/サイドエアバック/HDD/シートヒーター/DVD再生						
特定員記入欄						
※ダメージレベルに関する注意事項 傷の記号のめ 小傷 1 中傷 2 大傷 3 例 左側 前部 → A へこみ 小 → I1 右側 後部 → A2 左側 後部 → A1D3 クオリティグレード説明 外装: 傷になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが見つかります。 内装: 傷になる汚れ等が、部分的にあります。 修復: 傷や汚れに異常はありません。						