

2011 Suzuki Swift XG 5-Speed Smart Key		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-ZC72S	DISPLACEMENT 1,242 cc		
YEAR / REG. 2011/07	MILEAGE 69,100 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION MT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. ZC72S-126504	DIMENSIONS (L X W X H) 385 × 170 × 151 cm		
INSPECTOR REPORT			
Minor exterior scratches			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H23 7月		メーカー スズキ		ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4																				
車名 スイフト		グレード XG 5速 スマートキー		駆動区分 2WD 4WD																						
車歴 自家用・その他 ()	排気量 1200 CC	型式 DBA-ZC72S	通称 型式	内装 A・B・C																						
車検 - 年 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 69,100 マイル		シフト フロア MT																								
外装色 スターシルバーマトリック	カラーNo. ZMU	エアコン AG・AC・WAG・()	装備品のみ O印 を記入																							
()	内装色	標準定員	人	PS	PS	AW																				
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー	並行	リサイクル料	11,430 円	預託金																				
セールスポイント スマートキー プッシュスタート ETC 純正CDステレオ ヘッドレベライザー																										
検査記入欄 外装小傷有			修復歴 有 ()																							
			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
			登録No. 月 日 までに名変できる方																							
			車体番号 ZC72S-126504																							
FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアルNo.																		
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーデイオ穴	スレ	車重																		
								長さ	cm																	
								幅	cm																	
								高さ	cm																	
								最大積載量	Kg																	