


2011 Suzuki WagonR 660 FX		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-MH23S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2011/07	79,000 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Petrol		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Silver		
BODY TYPE			
Hatchback			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
MH23S-754004	340 × 148 × 166 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Scratches on tailgate and left side			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H23/7月		メーカー スズキ		ドア枚数 5		ボディ形状 コンパクト/ハッチバック		評価点 4																					
車名 ワゴンR		グレード 660 FX 社外ナビ キーレス		駆動区分 2WD 4WD																									
車種 自家用・その他 ()		排気量 660 cc		型式 DBA-MH23S		通称 型式		内装 A・⑨・C																					
車検 - - 年 / 月		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 79,000 km		シフト インパネ 4 AT																											
外装色 Z2S:シルキーシルバーM		カラーNo. ()		エアコン		新着品のみ ○印 を記入																							
内装色 ()		乗車定員 4 人		⑨		AW		サンルーフ																					
左・右 左・右		ディーラー 並行		9,880円		ABS		TV																					
セールスポイント 運転席エアバック/助手席エアバック/メモリーナビ他																													
検査記入欄 バックドア擦り傷有 左サイド擦り傷有		修復歴 有・⑨																											
		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>								A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
		登録No. 月 日 までに名義できる方																											
		車検番号 MH23S-754004																											
FW トピ石 備A ワレ 外装 小 赤いル エアロ		シリアル No.																											
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コガ コガ穴 オーディオ穴 スレ		車検 長さ 幅 高さ 最大積重量 Kg																											