

2011 Toyota Noah Si		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
ZRR70W	1,986 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2011/09	173,331 km		
DOORS	SEATS		
5	8		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	Other		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
ZRR70-0438676	463 × 172 × 185 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー		トヨタ		ドア枚数		5		ボディ形状		評価点																									
H23 / 9月		車名		ノア		グレード		SI		駆動方式		4WD																									
車歴		白黒用・その他		2000		型式		ZRR 70W		通称形式		内装																									
車検		8年 / 9月 / 抹消		燃料		ディーゼル		ハイブリッド		後付選り品		(給油・取扱要 等)																									
走行		173,331 km		インパネ		AT																															
外装色		知		カラー-No.		(202)		AC・WAG・()		装備品のみ O印 を記入																											
()		色変更は1回以内 (1ヵ所)と記入		内装色		加系		乗車定員		8人		PS PW (A) サンルーフ 革シート																									
左・右		ディーラー・走行		12,630円		無償		エアロ		ABS		TV																									
セールスポイント																																					
修復歴 有・無 <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ハズレ</td> <td>B</td> <td>キズ</td> <td>ハズレ</td> <td>C</td> <td>色あせ</td> <td>剥落</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>腐蝕</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換</td> <td>XL</td> <td>交換</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														A	キズ	U	ハズレ	B	キズ	ハズレ	C	色あせ	剥落	G	ガラスキズ	W	腐蝕	S	サビ	C	腐食	X	交換	XL	交換		
A	キズ	U	ハズレ	B	キズ	ハズレ	C	色あせ	剥落	G	ガラスキズ																										
W	腐蝕	S	サビ	C	腐食	X	交換	XL	交換																												
ひょう害車 <table border="1"> <tr> </tr></table>																																					