

2011 Toyota Prius a S		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE ZVW41W	DISPLACEMENT 1,797 cc		
YEAR / REG. 2011/10	MILEAGE 236,635 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Other		
CHASSIS NO. ZVW41-3039571	DIMENSIONS (L X W X H) 461 × 177 × 157 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー トヨタ		ドア枚数 5		ボディ形状 乗用車		評価点 R																																																													
H23 / 10月		車名 プリウスα		グレード S		駆動方式 4WD																																																															
車歴 自家用・その他()	排気量 1800 CC	型式 ZVW41W	通称形式	内装 A・B・C																																																																	
車検 8年10月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送り品 (送付先・取扱店明等)																																																																		
走行 左ハンドル		マイル 236,635 マイル		インパネ AT																																																																	
外観色 パールホワイト		カラーNo. (070)		エアコン AC・暖房・WAG・()		装備品のみの O印 を記入																																																															
()		内装色 グレー系		標準定員 5人		PS PW A サンルーフ革シート																																																															
ハミドル 左・右		輸入区分 ディーラー・直行		Jサイズ料 13,220円		ABS TV キーレスロック																																																															
セールスポイント																																																																					
検査記入欄																																																																					
修復履歴 フロント																																																																					
修復履歴 ① 無 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キズ</td><td>ウレシイ</td><td>変形</td><td>変色</td><td>錆</td><td>塗装剥離</td><td>交換部品</td><td>交換部材</td><td>交換工</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>腐蝕</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換機</td><td>XL</td><td>交換機</td> </tr> <tr> <td>発生箇所</td><td>室蘭</td><td>300</td><td>と</td><td>8123</td><td>名産地</td><td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>事後経過</td><td colspan="9">月 日 までに名産地まで</td> </tr> <tr> <td>車体番号</td><td colspan="9">ZVW41-3039571</td> </tr> </tbody> </table>										A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	キズ	ウレシイ	変形	変色	錆	塗装剥離	交換部品	交換部材	交換工	ガラスキズ	W	腐蝕	S	サビ	C	腐食	X	交換機	XL	交換機	発生箇所	室蘭	300	と	8123	名産地					事後経過	月 日 までに名産地まで									車体番号	ZVW41-3039571								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J																																																												
キズ	ウレシイ	変形	変色	錆	塗装剥離	交換部品	交換部材	交換工	ガラスキズ																																																												
W	腐蝕	S	サビ	C	腐食	X	交換機	XL	交換機																																																												
発生箇所	室蘭	300	と	8123	名産地																																																																
事後経過	月 日 までに名産地まで																																																																				
車体番号	ZVW41-3039571																																																																				
PW	トピ石	傷A	ワレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.																																																												
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コグ	コグ穴	オーティス	スレ	幸福	長さ																																																												
								461mm	177mm																																																												
								高さ	最大積載重量																																																												
								157kg																																																													