

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録	メーカー マツダ	ドア数 5	ボディ形状 SUV/クロカン		評価点 3.5																				
H24 / 一月	車名 C X-5	グレード X D																							
車歴 良・悪用 ・ その他 ()	排気量 2200 CC	型式 LDA-KE2FW	通称形式	内装 A・B・C																					
車検 9年10月 / 抹消	燃料 ガソリン	変速機 オートマ	後日選り貼 (保証書・取扱説明書等)																						
走行 9万4千000マイル	シフト ハイブリッド																								
外装色 シルバー	カラーNo. ()	エンジン AG・QG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入																						
()	自賠保は口内に「任意」を記入 (任意)を記入	標準定員 5人	PS	PW	AW																				
ハサビ	左・右 ディーラー	走行	エアバック	ABS	ナビ																				
セールスポイント		11,650円	タイヤ	TV	キーレス																				
検査記入欄																									
備考あり		修復歴 有 (●) <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>劣化</th> <th>U</th> <th>ヘコみ割れ</th> <th>B</th> <th>劣化ヘコみ</th> <th>P</th> <th>熱影響部</th> <th>G</th> <th>ガラスクラック</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td> <td>修理済</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> </tbody> </table>				A	劣化	U	ヘコみ割れ	B	劣化ヘコみ	P	熱影響部	G	ガラスクラック	W	修理済	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	劣化	U	ヘコみ割れ	B	劣化ヘコみ	P	熱影響部	G	ガラスクラック																
W	修理済	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																
登録地		月 日 までは各県である																							
車体番号		KE2FW-112661																							
FW	トピ石	備A	フレ	外装	小 A・U	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.	車庫	積	積	積	最大積載量												
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コガタ	オーデイオ	スレ																		