

OVERALL	
3.5	
EXTERIOR	INTERIOR
-	-

INSPECTOR REPORT
Interior is dirty with carpet tears and seat wear. There are repair marks for various scratches, faded door mirrors, and scratches on the wheel chrome plating. The rear air suspension compressor for height adjustment is noisy, and there is a dent on the rear door.

初年度登録		メーカー		トヨタ		ドア枚数		5		ボディ形状		バン		評価点	
H24 / 9月		車名		ノア		グレード		X Lセレクション ウェルキャブスロータイプII		駆動区分		4WD		3.5	
車種		自家用・その他(レンタカー)		排気量		2000 CC		型式		DBA-ZRR70G		通称形式		内装	
車検		9年6月 / 抹消		燃料		ガソリン		ディーゼル		後日選り品 (保証書・取扱説明書等)		A・B・C			
走行		117,000マイル		シフト		ハイブリッド		CVT							
外装色		ゴールド		カラーNo.		エディオン		AG・AC・WAC・C		旋槽品のみ O印 を記入					
()		色鮮やか(1年保証) 内装色		車庫定員		8人		AW		サンルーフ		革シート			
ハンドル		左・右		ノリゲル料		13,180円		預託金		ナビ		TV		クルーズ	
セラーズポイント															
検査記入欄															
内装汚れ カーパーベットのシートヘタリ															
各キズ補修跡 ドアミラー色褪せ ホイールCPキズ															
リア車高調用エアサスコンプレッサー音大 リアドア															
凹み															
修復歴															
有・無															
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド P 色あせ・ボケ G ガラスキズ															
W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換品 XX 交換済															
登録No. 月 日 までに名義できる方															
車体番号 ZRR70-0528571															
シリアル No.															
車輪 長さ 幅 高さ 最大積載量															
前輪 459mm 169mm 185mm															