

2013 BMW X1 sDrive20i xLine		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE VL20	DISPLACEMENT 1,997 cc		
YEAR / REG. 2013/12	MILEAGE 100,060 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FR)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. WBAVL92070VX86829	DIMENSIONS (L X W X H) 449 × 180 × 155 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Roof Rails	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Seat scuffs and wear, minor scratches and dents, alloy wheel scratches.			

初年度登録	メーカー	BMW		ドア数	5	ボディ形状	SUV/クロカン		評価点																																								
H25 / 12月	車名	X 1		グレード	sDrive 20i xライン		駆動区分	2WD 4WD	4																																								
車種	良薬用・その他 ()	排気量	2000 CC	型式	VL20		通称	型式	内装																																								
車検	8年12月	燃料	ガソリン	ディーゼル			検日通知 (保証書・取扱説明書等)																																										
走行	100,060 km	シフト	ハイブリッド																																														
外装色	アルビノホワイト	カラーNo.	060	エンジン	AAG・WAG・()		装備品のみ O印 を記入																																										
内装色	()	乗車定員	5人																																														
ハイル	左・右	デ	走行	20,470円	買戻	エア	ABS	ESP	モ																																								
セールスポイント																																																	
CD/バックカメラ/TC/HID・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/フルセグTV/アイドリングストップ																																																	
検査記入欄																																																	
シートずれ、ヘタリ 小傷、小凹みあり AWキズ																																																	
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>ボディ</td> <td>U</td> <td>ヘッドランプ</td> <td>B</td> <td>ボディ</td> <td>P</td> <td>色あせ・ボサ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>修理</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換</td> <td>XX</td> <td>交換</td> </tr> <tr> <td>登録No.</td> <td colspan="9">月 日 まで(名義変更)</td> </tr> <tr> <td>車体番号</td> <td colspan="9">WBAVL92070VX86829</td> </tr> </table>										A	ボディ	U	ヘッドランプ	B	ボディ	P	色あせ・ボサ	G	ガラスキズ	W	修理	S	サビ	C	腐食	X	交換	XX	交換	登録No.	月 日 まで(名義変更)									車体番号	WBAVL92070VX86829								
A	ボディ	U	ヘッドランプ	B	ボディ	P	色あせ・ボサ	G	ガラスキズ																																								
W	修理	S	サビ	C	腐食	X	交換	XX	交換																																								
登録No.	月 日 まで(名義変更)																																																
車体番号	WBAVL92070VX86829																																																
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ石</td> <td>傷A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> <td>シリアル</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A・U</td> <td>A・曲</td> <td>A・フレ</td> <td>No.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コゲ</td> <td>コガレ</td> <td>オデーヤレ</td> <td>スレ</td> <td>車検</td> <td>最大積載量</td> </tr> </table>										FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル							A・U	A・曲	A・フレ	No.		内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コガレ	オデーヤレ	スレ	車検	最大積載量										
FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル																																									
					A・U	A・曲	A・フレ	No.																																									
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コガレ	オデーヤレ	スレ	車検	最大積載量																																								