


2013 Daihatsu MOVE CONTE L		OVERALL 4	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE DBA-L575S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2013/02	MILEAGE 61,100 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Brown	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. L575S-0168060	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 165 cm		
INSPECTOR REPORT			
Studless tires, minor exterior scratches			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H25 / 2月		メーカー ダイハツ		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4																				
車名 ムーヴコンテ		グレード L ベンチシート リアブラ イバシーガラス 社外アル		駆動区分 2WD 4WD																						
車歴 自家用 ・ その他 ()	排気量 660 CC	型式 DBA-L575S	通称 型式	内装 A ・ B ・ C																						
車検 10年2月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)																							
走行 61,100 マイル	シフト コラム CVT																									
外装色 プラムブラウンクリスタルマイカ	カラーNo. R59	エアコン A ・ AAG ・ WAG ・ ()	装備品のみ O印 を記入																							
()	色番号は()内に 「色票」を記入	乗車定員 4 人	AW	サンルーフ	革シート																					
ハンドル 左 ・ (右)	輸入 区分	ディーラー	並行	リサイクル料 8,280 円 ・ 預託無	エアバック	ナビ TV キーレス																				
セールスポイント キーレスエントリー/ABS/運転席エアバック/助手席エアバック/アイドリングストップ/ベンチシート/CD																										
検査記入欄 スタッドレスト 外装小傷			修復歴 有 ・ (無)																							
			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																	
			登録No. _____ 月 _____ 日 _____ までに名変できる方																							
			車体 番号 L575S-0168060																							
FW	トビ石	備A	フレ	外装	小 A ・ U	ホイール A ・ 曲	エアロ A ・ フレ	シリアル No.																		
内装	ヨコ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	その他	長さ cm	幅 cm																	
								高さ cm	最大積載量 Kg																	