


2013 Daihatsu Move L SA		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-LA100S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2013/02	35,069 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
White	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
LA100S-1000352	340 × 148 × 162 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking			
INSPECTOR REPORT			
Minor scratches on the exterior.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H25/2月	メーカー ダイハツ	ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 4																				
車名 ムーヴ	グレード L S A	駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 DBA-LA100S	通称 軽四	内装 A・⑨・C																				
車検 10年2月	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送り品 (保証書・取扱説明書等)																					
走行 35,069 km	シフト フロア	AT																						
外装色 ホワイト	カラーNo. (W24)	エアコン	新着品のみ O印 を記入																					
内装色 ()	乗車定員 4人	AW	サンルーフ	革シート																				
ハンドル 左・(右)	輸入 区分	ディーラー	並行	8,490円・預託金																				
セールスポイント ☆ワンオーナー☆CD☆AM/FMラジオ☆キーレス☆ 電格ミラー☆エコアイドル☆衝突軽減ブレーキ☆横滑り 防止装置																								
検査記入欄 外装小傷アリ		修復歴 有・⑨																						
		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>			A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済															
		登録No. 横浜 581 む 8396 名菱中																						
		月 日 までに名菱できる方																						
		車体 番号 LA100S-1000352																						
FW トビ石	備A	ワレ	外装 小	赤いル A・U	エアロ A・ワレ	シリアル No.																		
内装 ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ	長さ cm	幅 cm	高さ cm															
							最大積載量 kg																	