

2013 Honda N-BOX CUSTOM GL Package		OVERALL	
		3	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-JF1	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2013/01	144,154 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
JF1-1162006	340 × 148 × 178 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Leather Seats	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H25/1月	メーカー ホンダ	ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 3																				
車名 N-BOXカスタム	グレード G・Lパッケージ	駆動区分 2WD	4WD																					
車種 自家用・その他 ()	排気量 650 CC	型式 DBA-JF1	車体色 A・B・C																					
車検 10年2月	抹消 燃料 ハイブリッド	ディーゼル ()	後日選り品 (保証書・取扱説明書等)																					
走行 144,154 km	AT																							
外装色 ホワイト	カラーNo. (NH624P)	エアコン AC・Q・G・WAG・()	装備品のみ O印 を記入																					
()	内装色 その他	乗車定員 4人	PS	サンルーフ																				
左・右 左・右	ディーラー ディーラー	走行 9,790円	ABS	ナビ																				
セールスポイント 0																								
修復歴 有 ()																								
検査記入欄 点検箇所 シートベルト A シートベルト B シートベルト C ブレーキ A ブレーキ B ブレーキ C エンジン A エンジン B エンジン C スロットル A スロットル B スロットル C ヘッドライト A ヘッドライト B ヘッドライト C	<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ・割れ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換所</td></tr></table> 登録No. _____ 月 _____ 日 までに名実できる方 車体番号 JF1-1162006 シリアルNo. _____ 内装 () 外装 () 小 () 大 () 車体 () エアロ () 内装 () 外装 () 小 () 大 () 車体 () エアロ ()				A	キズ	U	へこみ・割れ	B	キズ・へこみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換所
A	キズ	U	へこみ・割れ	B	キズ・へこみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換所															