

2013 Honda N-BOX CUSTOM G SS Package		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE JF1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2013/08	MILEAGE 153,000 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. JF1-1280578	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 178 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Navigation System		Power Sliding Doors (Both Sides) (Both...	
INSPECTOR REPORT			
AA appraised car, front support dent, right panel bent, right floor distorted, interior dirt and scratches, headliner yellowing, steering wheel partially worn, seat stains			

新車登録済		メーカー ホンダ		ドア数 5		ボディ形状 軽四		評価点																																																													
H25 / 8月		車名 N-BOXカスタム G		グレード S Sパッケージ		駆動方式 2WD 4WD		R																																																													
車種 自家用・その他()		請求 品目 366 CC		型式 JF1		通称 型番		内装 A・G・C																																																													
乗換 [] 年 [] 月 / 扶養 口内に一人以内(※全席)・(※定員 ※不明)		総額 税別 ディーゼルのハイブリッド()		後日送付() ●●●●●●●●●●等																																																																	
走行 [] 万 km [] 千円 マイル		インパネ AT																																																																			
外装色 パール カラーNo.		エンジン AC・AG・WAG・()		装備品のみのO印を記入																																																																	
()		内装色 標準塗装		4人		サンルーフ 寒シート																																																															
シロ		左・窓		輸入区分		ディーラー		運行																																																													
リボ		価格		9,790円		買取相場		エレクトリック ナビ TV																																																													
セールスポイント																																																																					
バックカメラ/E/C横滑り防止装置(E/S)/H/D・キセンノ・ディスプレイ/運転転倒エアバック/盗難防止システム/スマートキー/クルーズコントロール/A/B/S/助手席エアバック/アイドリングストップ/ベンチシート																																																																					
検査記入欄																																																																					
AA査定車 Fサポート凹み Rパネル曲り Rフロア歪み ルーム内汚れキズ 天張り黄ばみ ハンドル一部ハゲ シートシミ																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>へこみヤケ</td> <td>腐食</td> <td>K</td> <td>変形</td> <td>P</td> <td>ガラス割傷</td> <td>Q</td> <td>ガラス欠損</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>錆び</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換部</td> <td>XX</td> <td>交換部</td> </tr> <tr> <td colspan="9">登録年月</td> <td>名義</td> </tr> <tr> <td colspan="9">月</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td colspan="9">車体番号 JF1-1280578</td> <td>備考</td> </tr> </tbody> </table>										A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	キズ	U	へこみヤケ	腐食	K	変形	P	ガラス割傷	Q	ガラス欠損	W	補修跡	S	錆び	C	腐食	X	交換部	XX	交換部	登録年月									名義	月									日	車体番号 JF1-1280578									備考
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J																																																												
キズ	U	へこみヤケ	腐食	K	変形	P	ガラス割傷	Q	ガラス欠損																																																												
W	補修跡	S	錆び	C	腐食	X	交換部	XX	交換部																																																												
登録年月									名義																																																												
月									日																																																												
車体番号 JF1-1280578									備考																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>小</th> <th>ホイール</th> <th>エアロ</th> <th>リアライト</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ミニモ</td> <td>ヤレバ</td> <td>コガ</td> <td>オードイデス</td> <td>スレ</td> </tr> </tbody> </table>										FW	小	ホイール	エアロ	リアライト	その他	()	()	()	()	()	()	内装	ミニモ	ヤレバ	コガ	オードイデス	スレ																																										
FW	小	ホイール	エアロ	リアライト	その他																																																																
()	()	()	()	()	()																																																																
内装	ミニモ	ヤレバ	コガ	オードイデス	スレ																																																																