

2013 Honda N-BOX CUSTOM G Turbo Package		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-JF1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2013/02	MILEAGE 140,870 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. JF1-2102514	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 178 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Cruise Control		Power Sliding Doors (Both Sides) (Both...	
INSPECTOR REPORT			
Seat sagging and scuffs, trim scuffs, steering wheel cover. Headliner has scuffs, dirt, and minor stains. Aftermarket wheels with studless tires. Exterior has minor paint thinness/scratches, small scratches, minor edge damage, and headlight yellowing/dullness. Wheels show A-grade damage, cracks, bends, and curb scratches. Aero parts have cracks. Power window has stone chips. Interior has dirt and stains.			

年号 H25 / 2月		メーカー ホンダ		ドア数 5		試運転 経四		評価点 9.5	
車種 自家用 ・ その他 ()		排気量 650		型式 CC		DBA J F1		内装 A ・ C	
車検 10年 / 3月 / 残月		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日送り品 (⑨車 ・ 取扱説明書 等)			
走行 140,870 km		シート ハバブリアド ()		AT					
外装色 ブラック (NH731P)		カラーメタ AD ・ WAD ・ ()		マイル 57000km		新車商品の O 印 を記入			
()		内装色 その他		乗車人数 4人		PS		サンプル革	
左 ・ 前 ディーラー ・ 走行		9,790円		環境エコ		ABS		ナビ	
セールスポイント		クルーズコントロール バルシフト		画像		車シート			
検査記入欄		検査項目		検査結果		検査員			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格		検査結果 合格		検査員 名義			
検査項目 1. 車検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 6. 点検 7. 点検 8. 点検 9. 点検 10. 点検		検査結果 合格							