


2013 Honda N-BOX PLUS CUSTOM GL Package		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
JF1	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2013/09	93,708 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Other	Other		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
JF1-3106124	339 × 147 × 178 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H25/9月	メーカー ホンダ	ドア枚数 5	ボディ形状 乗用車	評価点 4																										
車名 N-BOX + カスタム	グレード G・Lパッケージ	駆動方式 2WD	4WD																											
車種 白身用・その他 ()	排気量 660 CC	型式 JF1	車体色 A・B・C																											
車検 10年9月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書等)																											
走行 93,708 km	インパネ	AT																												
外装色 白身用	カラーNo. (PB85P)	エアコン AC・Q・C・WAG・ ()	装備品のみ O印 を記入																											
左・右 左・右	ディーラー ディーラー	走行 9,790 km	PS	PW																										
輸入区分	ディーラー	走行	ABS	ナビ																										
セールスポイント																														
検査記入欄	<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ</td><td>サレ</td><td>B</td><td>キズ</td><td>へこみ</td><td>C</td><td>色あせ</td><td>ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 登録No. 多摩 580 の 2636 名義中 月 日 までに名義できる方 車体番号 JF1-3106124				A	キズ	U	へこみ	サレ	B	キズ	へこみ	C	色あせ	ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済			
A	キズ	U	へこみ	サレ	B	キズ	へこみ	C	色あせ	ボケ	G	ガラスキズ																		
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																					
FW	トビ石	備A	フレ	外装	小	車イル	エアロ	シリアル	No.																					
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	長さ	339 cm	幅	147 cm	高さ	178 cm	最大積載量	kg															