


2013 Honda N-ONE GL Package		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-JG1	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2013	12,500 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Silver	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
JG1-1072579	340 × 148 × 161 cm		
INSPECTOR REPORT			
Damage present			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H25 / 一月	メーカー ホンダ	ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4																				
車名 N-ONE	グレード G・Lパッケージ	駆動区分 2WD 4WD																						
車歴 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 DBA-JG1	通称 型式	内装 A・B・C																				
車検 8年11月 / 抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																					
走行 12,500 マイル	シフト インパネ	AT																						
外装色 シルバー	カラーNo. ()	エアコン AG・AC・WAG・()	装備品のみ O印 を記入																					
()	内装色 ()	乗車定員 4 人	AW サンルーフ 革シート																					
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー 並行	リサイクル料 9,670 円・預託無	エアバック ABS ナビ TV キーレス																				
セールスポイント																								
検査記入欄		修復歴 有・無																						
傷あり		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコミ・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコミ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>			A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済															
登録No.		名変中																						
月 日		までに名変できる方																						
車体 番号		JG1-1072579																						
FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.																
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	長さ cm	幅 cm															
								高さ cm	最大積載量 Kg															