

2013 Honda N-ONE Premium Premium Tourer		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
JG1	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2013/02	68,824 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Gray	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
JG1-2010716	340 × 148 × 161 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Back Camera	
INSPECTOR REPORT			
Scratches on both front pillars			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H25/2月	メーカー ホンダ	ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 4.5																				
車名 N-ONE	グレード プレミアム ツアラー	駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 JG1	通称 型式	内装 A・⑨・C																				
車検 10年2月	抹消 シフト	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																				
走行 68,824 km	マイル フロア	AT																						
外装色 ダークグレー	カラーNo. ()	エアコン (A)・AAG・WAG・()	新着品のみ O印 を記入																					
内装色 ()	乗車定員 4人	PS	サンルーフ	革シート																				
左・右 左・右	輸入 区分	ディーラー 並行	ナビ	TV																				
9,670円		預託金	エアロック	AS																				
セールスポイント																								
CD/バックカメラ/横滑り防止装置 (ESC) /HID・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/衝突安全ボディ/ベンチシート																								
検査記入欄																								
・フロントピラー左右線傷																								
修復歴 有・⑨																								
<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換席</td><td>XX</td><td>交換席</td></tr></table>					A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換席	XX	交換席
A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換席	XX	交換席															
登録No. 月 日 までに名変更できる方																								
車検番号 JG1-2010716																								
シリアル No.																								
全長 cm 全幅 cm 全高 cm 最大積重量 kg																								