

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

年式登録番号	メーカー マツダ	ドア数 5	SUV/クロカン	評価点																																																																											
H25 / 1月	C X - 5	グレード X D	燃費区分 2WD 4WD	9.5																																																																											
車種 自家用・その他()	排気量 2200	型式 CC	LDA-KE2FW	内装 A・B・G																																																																											
乗換 - 年 月 日	燃料 ガソリン	変速機 オートマ	装備特約品 (保証書・取扱説明書等)																																																																												
走行 C/Dにマークを記入(※交換・改造は不可) 85,000マイル	シフト フロア AT																																																																														
外観色 ブルー	カラーNo. AG-GAC-WAG-()	装備品のみのO印を記入																																																																													
()	同梱色	重量 5人	オプション																																																																												
左・右 ディーラー・車行	リサイクル料	11,650円	買取額	売却額																																																																											
セールスポイント																																																																															
スマートキー メモリーナビ ワンセグ ETC アイドリングストップ ウインカーミラー 純正AW																																																																															
検査記入欄																																																																															
内閣府レ・スレ ダッシュボード ハンドストレー シートベルト ヘッドレスト エアバッグ エアロ 天窓の閉鎖・シタ																																																																															
修復歴 有。()																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>O</th> <th>P</th> <th>Q</th> <th>R</th> <th>S</th> <th>T</th> <th>U</th> <th>V</th> <th>W</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キズ</td> <td>ヒビ</td> <td>凹み</td> <td>穴</td> <td>腐食</td> <td>塗装剥離</td> <td>ガラス割れ</td> <td>樹脂劣化</td> <td>金属疲労</td> <td>電線断線</td> <td>ブレーキ</td> <td>エンジン</td> <td>トランスミッション</td> <td>サスペンション</td> <td>ステアリング</td> <td>タイヤ</td> <td>ホイール</td> <td>ボディ</td> <td>内装</td> <td>電気系</td> <td>空調</td> <td>音響</td> <td>安全装置</td> <td>その他</td> <td>不明</td> </tr> <tr> <td>無</td> <td>軽微</td> <td>中程度</td> <td>重大</td> <td>修理済</td> <td>未修理</td> <td>修理済</td> <td>未修理</td> <td>修理済</td> <td>未修理</td> <td>修理済</td> <td>未修理</td> <td>修理済</td> <td>未修理</td> <td>修理済</td> <td>未修理</td> <td>修理済</td> <td>未修理</td> <td>修理済</td> <td>未修理</td> <td>修理済</td> <td>未修理</td> <td>修理済</td> <td>未修理</td> </tr> </tbody> </table>					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	キズ	ヒビ	凹み	穴	腐食	塗装剥離	ガラス割れ	樹脂劣化	金属疲労	電線断線	ブレーキ	エンジン	トランスミッション	サスペンション	ステアリング	タイヤ	ホイール	ボディ	内装	電気系	空調	音響	安全装置	その他	不明	無	軽微	中程度	重大	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																																																						
キズ	ヒビ	凹み	穴	腐食	塗装剥離	ガラス割れ	樹脂劣化	金属疲労	電線断線	ブレーキ	エンジン	トランスミッション	サスペンション	ステアリング	タイヤ	ホイール	ボディ	内装	電気系	空調	音響	安全装置	その他	不明																																																							
無	軽微	中程度	重大	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理	修理済	未修理																																																								
登録年月日 月 日 所在地 名産地																																																																															
車検番号 KE2FW-115658																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>年式</th> <th>車種</th> <th>グレード</th> <th>型式</th> <th>カラー</th> <th>重量</th> <th>乗人数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>軽自動車</td> <td>基本型</td> <td>LA600</td> <td>白</td> <td>700kg</td> <td>2人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					年式	車種	グレード	型式	カラー	重量	乗人数	備考	25	軽自動車	基本型	LA600	白	700kg	2人																																																												
年式	車種	グレード	型式	カラー	重量	乗人数	備考																																																																								
25	軽自動車	基本型	LA600	白	700kg	2人																																																																									