


2013 MINI Crossover Cooper S		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-ZC16	1,598 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2013/08	70,000 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
White	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WMWZC32010WN04676	412 × 179 × 155 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels			
INSPECTOR REPORT			
Interior scratches, scuffs, and seat stains.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H25/8月		メーカー MINI		ドア枚数 5		ボディ種類 SUV/クロカン		評価点 4	
車名 MINI		グレード クーバーS 6ヶ月距離無制限/ABS/スマートキー×2/フッ		駆動区分 2WD 4WD					
車種 自家用・その他 ()		排気量 1600 cc		型式 DBA-ZC16		通称 型式		内装 A・B・C	
車検 - - 年 / 月		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)			
走行 70,000 km		シフト フロア 6 AT							
外装色 ライトホワイト		カラーNo. ()		エアコン ()		新車のみ O印 を記入			
内装色 ()		乗車定員 5 人		PS		サンルーフ		革シート	
ハンド 左・右		輸入 区分		テ ー		走行 17,670 円		エ ア コン	
セールスポイント キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/サイドエアバック/カーテンエアバック/ETC/H I D・キセノン・ディスチャージ/横滑り防止装置 (E S C) /CD/MTモード付き									
検査記入欄 ルーム内キズ・スレ・シートシミ		修復歴 有・無							
		A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド C 色あせ・ボケ G ガラスキズ W 補修部 S サビ C 腐食 X 交換部 XX 交換済							
		登録No. 月 日 までに名義できる方 名義中							
		車検 番号 WMWZC32010WN04676							
FW トビ石 傷A フレ 外装 小 糸いれ エアロ		シリアル No.							
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コガ コガ穴 オーディオ穴 スレ		長さ cm 幅 cm 高さ cm 最大積重量 kg							